

BMW·볼보트럭 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 3개사 67개 차종 78,218대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 비엠더블유코리아(주), 볼보트럭코리아(주), 현대자동차(주)에서 제작 또는 수입·판매한 67개 차종 78,218대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (BMW) BMW 520i 등 62개 차종 68,428대는 통합제동장치* 품질 불량으로 인해 제동성능이 저하될 가능성으로, 8월 28일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 유압식 및 전자식 브레이크 시스템이 통합된 장치

- ② (볼보트럭) FH 트랙터 등 4개 차종 6,998대는 가변축 조종장치의 설계 오류로 안전기준*에 부적합하여, 9월 6일부터 시정조치에 들어간다.

* 화물에 의한 차량 총중량 증가로, 기존 차축의 하중이 10톤을 초과하는 경우 상하로 작동할 수 있는 차축(가변축)이 자동으로 하강하여야 함

- ③ (현대) 제네시스 쿠페 2,792대는 클러치 페달 부품*의 손상으로, 클러치 페달을 밟지 않아도 시동이 걸리고 차량이 움직일 수 있어 안전에 지장을 줄 가능성으로 9월 6일부터 시정조치에 들어간다.

* 엔진 시동을 위해 클러치 페달을 밟을 시 작동되는 부품(이그니션 락 스위치)

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	정미정 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)

참 고

리콜 대상 자동차

□ 비엠더블유코리아(주)


대상 자동차(BMW 520i)	결함장치(통합제동장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 218d Active Tourer (21BY)	통합제동장치 * 통합제동장치의 품질 불량으로 제동 경고등 점등 및 중앙모니터에 체크 컨트롤 메시지가 표시되고, 제동거리가 증가할 수 있으며, 긴급 제동장치(ABS)와 차체 자세 제어 기능이 미작동되어 안전운행 지장을 줄 가능성	'22.11.17. ~ '24.08.03.	177 62(미 판매)
BMW 220i Active Tourer (81BX)		'22.10.10. ~ '24.08.10.	1,371 300(미 판매)
BMW 520d xDrive Sedan (21FL)		'23.09.08. ~ '24.02.05.	2
BMW 520i (21FJ)		'23.06.20. ~ '24.08.01.	9,182 3,924(미 판매)
BMW 523d (41FL)		'23.07.12. ~ '24.08.01.	584 325(미 판매)
BMW 523d xDrive (51FL)		'23.06.20. ~ '24.07.16.	193 78(미 판매)
BMW 525Li Sedan CHN (11FM)		'24.01.24.	1
BMW 530e (71FJ)		'22.12.12. ~ '24.08.01.	414 1,145(미 판매)
BMW 530e xDrive Sedan (81FJ)		'24.06.14. ~ '24.07.31.	- 94(미 판매)
BMW 530i (43FJ)		'23.11.10. ~ '23.11.10.	1
BMW 530i xDrive (51FJ, 53FJ)		'22.07.19. ~ '24.08.01.	3,925 2,701(미 판매)
BMW 550e xDrive Sedan (11FK)		'24.06.27. ~ '24.07.31.	- 12(미 판매)
BMW 740d xDrive (21EJ)		'22.10.13. ~ '24.08.01.	1,251 430(미 판매)
BMW 740i (21EH)		'21.08.25. ~ '23.09.29.	2,248 6(미 판매)
BMW 740i xDrive (31EH)		'23.06.19. ~ '24.08.01.	1,768 903(미 판매)
BMW 750e xDrive (41EH)		'23.02.09. ~ '24.07.31.	434 200(미 판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 760i xDrive (33EJ)		'23.02.07.	1
BMW i5 eDrive40 (31FK, 32FK)		'22.07.29. ~ '24.08.01.	1,525 186(미판매)
BMW i5 M60 xDrive (41FK, 43FK)		'22.12.14. ~ '24.08.01.	229 64(미판매)
BMW i5 xDrive40 (11HG)		'24.02.14. ~ '24.07.25.	- 205(미판매)
BMW i7 eDrive50 (41EJ)		'23.06.30. ~ '24.08.01.	399 203(미판매)
BMW i7 M70 xDrive (81EH)		'23.07.28. ~ '24.07.22.	80 11(미판매)
BMW i7 xDrive60 (51EJ)		'22.02.15. ~ '24.08.01.	1,034 91(미판매)
BMW iX1 eDrive20 (72EG)		'23.11.17.	1
BMW iX1 xDrive30 (61EF)		'22.11.08. ~ '24.08.12.	1,161 361(미판매)
BMW iX2 eDrive20 (51GM)		'24.03.01. ~ '24.07.30.	- 242(미판매)
BMW M5 Sedan (81FK)		'24.07.04. ~ '24.07.15.	- 25(미판매)
BMW X1 M35i xDrive (11EF)		'23.07.19. ~ '24.08.09.	82 74(미판매)
BMW X1 sDrive18d (11EG)		'22.11.29. ~ '24.08.09.	323 107(미판매)
BMW X1 sDrive20i (41EE)		'22.11.02. ~ '24.02.21.	992
BMW X1 xDrive20i (51EE)		'23.07.01. ~ '24.08.12.	1,459 558(미판매)
BMW X1 xDrive28i (73EF)		'22.12.07. ~ '24.05.24.	8
BMW X2 M35i xDrive (81GM)		'24.02.20. ~ '24.08.05.	1 52(미판매)
BMW X2 xDrive20i (41GM)		'24.01.11. ~ '24.08.12.	86 246(미판매)
BMW X5 M Competition (11ET, 13ET)		'23.05.06. ~ '24.07.30.	45 57(미판매)
BMW X5 M60i xDrive (31EU)		'23.03.29. ~ '24.07.27.	181 128(미판매)
BMW X5 sDrive40i (13EU)		'24.08.07.	1
BMW X5 xDrive30d (11EV)		'23.02.28. ~ '24.07.31.	888 206(미판매)
BMW X5 xDrive40d (21EV)		'23.08.08. ~ '24.08.08.	82 34(미판매)
BMW X5 xDrive40i (21EU, 23EU)		'23.02.23. ~ '24.08.10.	3,132 995(미판매)


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW X5 xDrive50e (41EU, 43EU)		'23.03.29. ~ '24.08.09.	1,217 361(미판매)
BMW X5 xDrive50e RHD (42EU)		'23.08.09.	1
BMW X6 M Competition (21ET)		'23.03.22. ~ '24.08.06.	59 55(미판매)
BMW X6 M60i xDrive (41EX)		'22.04.27. ~ '24.08.03.	142 120(미판매)
BMW X6 xDrive30d M Sport (11EY)		'23.03.07. ~ '24.08.10.	600 248(미판매)
BMW X6 xDrive40d (21EY)		'23.08.15. ~ '24.08.05.	82 37(미판매)
BMW X6 xDrive40i M Sport (31EX, 33EX)		'23.03.09. ~ '24.08.10.	2,481 979(미판매)
BMW X7 M60i xDrive (31EM, 33EM)		'21.08.22. ~ '24.08.02.	443 164(미판매)
BMW X7 xDrive40d (21EN)		'22.07.20. ~ '24.08.07.	1,428 249(미판매)
BMW X7 xDrive40i (21EM, 23EM)		'22.07.15. ~ '24.08.10.	5,034 1,070(미판매)
BMW XM (21CS)		'22.02.24. ~ '24.07.24.	493 562(미판매)
BMW XM Label (31CS)		'23.07.17. ~ '24.06.20.	16 29(미판매)
MINI Aceman SE CHN (81GC)		'23.11.13. ~ '24.01.11.	- 2(미판매)
MINI Cooper C (81GD)		'24.06.13. ~ '24.08.09.	- 538(미판매)
MINI Cooper S (21GD)		'24.03.11. ~ '24.08.06.	172 923(미판매)
MINI Cooper S 5-doors (51GD)		'24.06.13. ~ '24.08.09.	- 197(미판매)
MINI Cooper SE (21GC)		'23.05.16. ~ '24.07.25.	- 1,132(미판매)
MINI Countryman E (41GA)		'24.02.23. ~ '24.08.02.	- 150(미판매)
MINI Countryman S ALL4 (21GA)		'24.01.15. ~ '24.08.09.	245 1,261(미판매)
MINI Countryman SE ALL4 (51GA)		'24.02.27. ~ '24.08.01.	- 205(미판매)
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 (31GA)		'24.03.08. ~ '24.08.10.	59 309(미판매)
Rolls Royce Spectre (TK21)		'23.06.05. ~ '24.05.10.	58 21(미판매)
합 계			68,428

□ 볼보트럭코리아(주)

대상 자동차(FH 트랙터)	결함장치(가변속 조종장치)
	 가변속 조종장치

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
FH 트랙터 (FH62TT3A)	가변속 조종장치 * 가변속 조종장치 설계 오류로 가변속 작동불량에 따른 안전기준 부적합 ※ 차량 총중량 증가시 축하중이 10톤을 초과하지 않도록 가변속이 적기에 자동으로 하강하여야 하나, 지연 하강하여 축하중이 10톤을 초과하는 안전기준 부적합	'21.06.07. ~ '24.06.18.	1,565 38(미판매)
FH 트랙터 (FH62TT3HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	2,888
FH 트랙터 (FH62TT6A)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	7
FH 트랙터 (FM62TT6HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	13
FM 트랙터 (FM62TT1HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	375
FM 트랙터 (FM62TT1A)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	22
FM 트랙터 (FM62TT3HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	35
FH 카고 (FH84RT3A)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	147 7(미판매)
FH 카고 (FH104RFT3A)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	553
FH 카고 (FH84TR3HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	3
FH 카고 (FH104FTR3HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	679
FM 카고 (FM84RT1A)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	1
FM 카고 (FM84RT3A)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	20
FM 카고 (FM104RFT3A)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	149
FM 카고 (FM84TR1HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	1
FM 카고 (FM84TR3HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	16
FM 카고 (FM104FTR3HA)		'21.06.07. ~ '24.06.18.	479
합 계			6,998

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(제네시스 쿠페)	결함장치(클러치 페달 부품(이그니션 락 스위치))
	 [클러치] [이그니션 락 스위치]

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
제네시스 쿠페	클러치 페달 부품(이그니션 락 스위치) * 클러치 페달 부품의 내부 스프링이 손상됨에 따라, 클러치 페달을 밟지 않아도 시동이 걸리고 차량이 움직일 수 있어 안전에 지장을 줄 가능성(정상 제동은 가능)	'08.02.14. ~ '12.03.30.	2,792
합 계			2,792

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 볼보트럭 코리아(주)(☎ 080-038-1000), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음