

안전기준 부적합 자동차 판매한 제작·수입사에 과징금 117.3억 원 부과

- 자동차 결함을 시정하지 않고 판매하거나, 판매 전 결함 시정조치 사실을 구매자에게 알리지 않은 사례도 각각 과징금, 과태료 처분 조치

□ 국토교통부(장관 박상우)는 12월 10일(화) 자동차 안전기준에 부적합한 자동차를 판매한 18개 제작·수입사*에 과징금 117.3억 원을 부과한다.

* 비엠더블유코리아(주), 케이시모빌리티(주), 혼다코리아(주), 르노코리아(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 테슬라코리아(유), 폭스바겐그룹코리아(주), 스카니아코리아그룹(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 스텔란티스코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 현대자동차(주), (주)바이크원, 기아(주), 제이스모빌리티(주), (주)에프엠케이, 한솜바이크(주), (주)오토스원

○ '23년 7월부터 12월 말까지 자동차 안전기준에 부적합하여 시정조치한 18개 제작·수입사에 대하여 해당 자동차의 매출액, 시정률, 과징금 상한액 등 「자동차관리법」에서 정한 기준에 따라 과징금을 산정하였다.

○ 또한, 이번 조치 시 결함을 시정하지 않고 자동차를 판매한 6개 제작·수입사*에 과징금 1억 5천만 원을, 판매 전 결함 시정조치한 사실을 구매자에게 고지하지 않은 르노코리아(주)에 과태료 5백만 원을 별도로 부과 처분한다.

* 메르세데스벤츠코리아(주), 스텔란티스코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 폭스바겐그룹코리아(주), 테슬라코리아(유), 포드세일즈서비스코리아(유)

□ 국토교통부는 리콜 시정률 향상을 위해 시정률이 저조한 자동차 제작·수입사가 해당 차량 소유자에게 리콜 계획을 재통지하도록 하고 있다.

○ 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜 정보 제공, 자동차 검사 시 운전자에게 리콜 대상 여부 안내, 주기적인 시정률 확인 등을 추진하고 있다.

□ 앞으로도 국토교통부는 국민들이 안전하게 자동차를 이용할 수 있도록 안전기준 부적합 등에 대해 지속적으로 조사하고, 「자동차관리법」상 위반 사항이 확인될 경우에는 법률에서 정한 바에 따라 엄중히 처분할 계획이다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박정근 (044-201-4996)
			주무관	장동규 (044-201-3844)



참 고

제작·수입사별 과징금·과태료 부과

1 안전기준 부적합(18개사, 117.3억 원)

연번	제작·수입사	차명	리콜 개시일	대상 대수	안전기준 위반내용	과징금 부과
1	비엠더블유 코리아(주)	740i 등 13개 차종	'23.10.26.	3,281	· 스티어링 휠 내부 접지 불량으로 운전자지원 첨단조향장치(ADASS)가 정상 작동하지 않음	25억 원
		740i 등 2개 차종	'23.08.17.	216	· 인터랙션 배(실내 대시보드에 장착된 조명 및 기능 스위치) S/W 오류로 비상점멸표시등이 정상 작동하지 않음	3억 원
		i5 eDrive40 등 2개 차종	'23.12.27.	297	· 수신기 오디오 모듈 S/W 오류로 차량 주행 중 보행자 경고음이 발생하지 않아 보행자가 차 량을 제대로 인지하지 못함	1.7억 원
		R 1250 RS 등 2개 이륜 차종	'23.11.15.	75	· 등화장치 S/W 오류로 주간주행등의 광도가 기준에 적합하지 않음	16백만 원
		Z4 sDrive20i 등 4개 차종	'23.09.21.	6	· 수신기 오디오 모듈 S/W 오류로 차량의 각종 경고음이 정상적으로 발생되지 않음	2백만 원
2	케이지모빌리티(주)	토레스(가솔린)	'23.12.28.	56,225	· 전방 카메라 모듈 S/W 오류로 운전자가 조향 핸들을 잡고 있지 않아 전자식제어시스템이 해제될 경우 경고음 발생시간 미충족	18.8억 원
3	혼다코리아(주)	ODYSSEY 등 2개 차종	'23.07.21.	4,974	· 오디오 통신 케이블 커넥터의 제조 불량으로 후방카메라가 작동되지 않음	10억 원
		ACCORD HYBRID 등 2개 차종	'23.12.22.	204	· 안전띠 프리텐서너의 조립 불량으로 차량 충돌 시 안전띠가 프리텐서너에서 분리되어 탑 승자를 보호하지 못함	89백만 원
		PILOT	'23.07.21.	45	· 브레이크 마스터 실린더와 진공펌프 체결 불 량으로 주행 중 브레이크 마스터 실린더가 이탈되어 브레이크가 정상 작동하지 않음	20백만 원
4	르노코리아(주)	MASTER	'23.07.21.	8,125	· 측면 보조방향지시등의 최소광도와 색도가 기준에 적합하지 않음	10억 원
5	메르세데스 벤츠코리아(주)	EQS 450+ 등 4개 차종	'23.08.11.	538	· 고전압배터리 관리시스템 S/W 오류로 고전압 배터리 모니터링 기능이 정상 작동하지 않음	7.7억 원
		GLC 220 d 4MATIC 등 3개 차종	'23.10.27.	177	· 앞 범퍼 견인고리 홀 내부소켓 제조 불량으로 견인고리가 정상 연결깊이까지 체결되지 않음	1.1억 원
		MAYBACH S 650 Pullman 등 3개 차종	'23.07.07.	4	· 후방 타이어 제조 불량으로 고속 유효성 시험 조건을 만족하지 못함	15백만 원
		EQS 450+ 등 2개 차종	'23.07.28.	3	· 뒷좌석 안전띠 버클 고정 불량으로 차량 충돌 시 승객보호 효과가 저하되어 탑승자 상해위험 증가	4백만 원
		A220	'23.08.11.	1	· 자동차안정성제어장치 S/W 오류로 제동등이 정상 작동하지 않음	0.3백만 원
6	테슬라코리아(유)	Model X	'23.11.06.	1,226	· 제동액 레벨을 감지하는 제어장치 설정 오류로 제동액이 부족하여도 경고등이 표시되지 않음	8억 원

연번	제작·수입사	차명	리콜 개시일	대상 대수	안전기준 위반내용	과징금 부과
7	폭스바겐그룹 코리아(주)	Q4 40 e-tron 등 2개 차종	'23.11.24.	2,478	· 좌석 머리지지대가 기능을 할 수 없는 위치임을 확인하는 표식이 탑승자가 명확히 확인할 수 있는 위치에 있어야 하나 누락됨	5억 원
		벤테이가 V8	'23.07.10.	138	· 뒷좌석 시트의 고정 불량으로 차량 충돌 시 시트가 이탈하여 탑승자 상해 위험 증가	1.7억 원
		ID.4	'23.08.04.	120	· 연료소비율 과다 표시	61백만 원
		Golf 8 2.0 TDI 등 3개 차종	'23.07.11.	76	· 완충장치 부품의 조립 불량으로 차량의 주행 안정성이 저하되어 사고 발생 위험 증가	24백만 원
		ID.4	'23.07.14.	1	· 운전지원첨단조향장치(ADASS) S/W 오류로 운전자 의도에 따른 ADASS 기능 해제 불가	0.2백만 원
8	스카니아 코리아그룹(주)	스카니아 카고트럭 등 2개 차종	'23.09.27.	1,287	· 번호등 제조 불량으로 인해 번호등의 LED 광원이 손상되고 정상 점등되지 않음	5.1억 원
9	포드세일즈 서비스코리아(유)	Bronco	'23.09.08.	1,130	· 1열 좌석 안전띠의 걸쇠가 잘못된 위치에 장착 되어 탑승자가 안전띠를 쉽게 착용할 수 없음	5억 원
10	스텔란티스코리아(주)	짚그랜드체로키 L	'23.07.10.	690	· 후미등 제조 불량으로 인해 후미등의 조도가 기준 이하이거나 정상 작동하지 않음	2.3억 원
		짚그랜드체로키	'23.10.10.	469	· 에어백 관리 모듈 S/W 오류로 좌석안전띠 미체결 시 경고등이 정상 표시되지 않음	1.8억 원
11	(주)재규어랜드로버 코리아	더 뉴 레인지로버 P530 LWB 등 6개 차종	'23.08.18.	839	· 헤드램프 컨트롤 모듈 S/W 오류로 각종 등화 장치(전조등, 주간주행등, 차폭등 및 방향지시등)가 정상 작동하지 않음	3.8억 원
12	현대자동차(주)	유니버스	'23.09.07.	268	· 리타더(보조제동장치) 전자제어장치 제동 토크 설정 오류로 감속능력이 안전기준에 부적합	2.4억 원
		싼타페 하이브리드	'23.12.08.	384	· 전방카메라 S/W 오류로 전방충돌방지보조 기능 및 고장 경고등이 정상 작동되지 않음	74백만 원
		뉴-카운티 11인승 리무진	'23.09.27.	85	· 접이식 좌석에 안전띠가 조립되지 않아 차량 충돌 시 승객을 안전하게 보호하지 못함	44백만 원
13	(주)바이크원	SPYDER RT 등 2개 이륜 차종	'23.07.25.	153	· 제동등 스위치의 복원력이 저하되어 제동 페 달을 밟지 않아도 제동등이 계속 켜져 있음	48백만 원
14	기아(주)	그랜버드	'23.09.07.	33	· 리타더(보조제동장치) 전자제어장치 제동 토크 설정 오류로 감속능력이 안전기준에 부적합	30백만 원
15	제이스모빌리티(주)	이티밴	'23.11.20.	680	· 하대 내측치수(길이) 측정 오류로 실제 치수와 제원 통보한 치수의 차이가 허용 범위 초과	25백만 원
16	(주)에프엠케이	MC20 Cielo	'23.09.25.	11	· 창유리 프레임의 고정 불량으로 차체 측면 및 천정이 충격보호기준을 충족하지 못함	22백만 원
17	한숨바이크(주)	BENNET125 이륜 차종	'23.09.26.	926	· 차체 치수(높이) 측정 오류로 실제 치수와 제 원 통보한 치수의 차이가 허용 범위 초과	16백만 원
18	(주)오토스원	주노 등 4개 이륜 차종	'23.08.30.	393	· 경음기 경적음의 최소크기가 기준에 미달하여 타 차량 및 보행자가 위험 경고 인지 곤란	10백만 원
합 계						117.3억 원

② 결함 미시정 판매(6개사, 1.5억 원)

연번	제작 · 수입사	차명	미시정 판매대수	위반행위	과징금 부과
1	메르세데스벤츠 코리아(주)	EQS 450 4MATIC 등 7개 차종	20	· 「자동차관리법」 제31조의4제1항을 위반하여 결함을 시정하지 않은 자동차를 판매	67백만 원
2	스텔란티스 코리아(주)	GRAND CHEROKEE Overland 3.6L 등 6개 차종	21		33백만 원
3	(주)재규어랜드로버 코리아	더 뉴 레인지로버 스포츠 P360 등 4개 차종	9		25백만 원
4	폭스바겐그룹 코리아(주)	Tiguan Allspace 2 PA 2.0 TSI 등 7개 차종	21		22백만 원
5	테슬라코리아(유)	Model X AWD	1		2백만 원
6	포드세일즈서비스 코리아(유)	Bronco 2.7	1		1백만 원
합 계					150백만 원

③ 결함 시정 미고지 판매(1개사, 5백만 원)

연번	제작·수입사	미고지 판매건수	위반행위	과태료 부과
1	르노코리아(주)	5	· 「자동차관리법」 제31조의4제2항을 위반하여 시정조치 사실을 구매자에게 고지하지 않고 판매	5백만 원
합 계				5백만 원