	REWER Z	E 자	豆	可以 互络桃 计故则子 言例 圣以 华山
배포 일시		2022. 12.	14.(수)	
담당 부서	자동차정책관	책임자	과 장	심지영 (044-201-3835)
	자동차정책과	담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
	자동차안전팀	급당사	사무관	허철혁 (044-201-3919)
보도일시	2022년 12월 15일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.			
エエ될게	※ 통신·방송·인터넷은 12. 15.(목) 06:00 이후 보도 가능			

## 아우디 · 테슬라 · 현대 자발적 시정조치(리콜)

- 총 3개사 68개 차종 50.452대 -

- □ 국토교통부(장관 원희룡)는 폭스바겐그룹코리아㈜, 테슬라코리아(유), 현대자동차㈜에서 제작 또는 수입·판매한 **총** 68개 차**종** 50,452대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- □ 첫째, 폭스바겐그룹코리아㈜에서 수입, 판매한 <sup>①</sup>A6 45 TFSI Premium 등 61개 차종 23,141대(판매이전 포함)는 후방카메라 소프트웨어 오류로 후진 시 후방카메라 영상이 제대로 표시되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
  - <sup>②</sup>Q5 45 TFSI qu. Premium 등 4개 차종 1,018대(판매이전 포함)는 커넥팅 로드의 가공 불량에 따른 금속 이물질 발생으로 커넥팅 로드 베어링이 손상되고, 이로 인해 엔진이 파손될 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - A6 45 TFSI Premium 등 61개 차종은 12월 19일부터, Q5 45 TFSI qu. Premium 등 4개 차종은 12월 16일부터 폭스바겐그룹코리아㈜ 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트 등)를 받을 수 있다.

- □ 둘째, <u>테슬라코리아(유)</u>에서 수입, 판매한 <sup>①</sup>모델Y 13,210대는 후미등 소프트웨어 오류로 후미등이 간헐적으로 점등되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되었고.
  - <sup>②</sup>모델3 12,891대는 후방카메라 케이블의 경로 설계 오류로 트렁크를 반복적으로 열고 닫을 시 케이블이 마모되고, 이로 인해 후방카메라 영상이 화면에 나오지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 모델Y는 12월 16일부터 개선된 소프트웨어로 원격 자동 업데이트를 실시하고, 모델3는 12월 13일부터 테슬라코리아(유) 공식 서비스센터 에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.
- □ 마지막으로, <u>현대자동차㈜</u>에서 제작, 판매한 **카운티 일렉트릭 192대**는 주차 브레이크 케이블의 내구성 부족에 의한 마모로 주차 시 주차 브레이크가 정상 작동되지 않아 차량이 밀려 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 **12월 19일부터** 현대자동차㈜ 하이테크센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- □ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자**로 **시정방법 등**을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리**한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청**할 수 있다.
  - \* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함
  - 기타 궁금한 사항은 폭스바겐그룹코리아㈜(☎ 080-767-2834), 테슬라 코리아(유)(☎ 02-6177-1312), 현대자동차㈜(☎ 080-200-6000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집 (홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당 차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.





# 참 고 리콜 대상 자동차

### □ 폭스바겐그룹코리아㈜



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
A4 35 TDI		`20.07.21.~`21.04.06.	108
A4 35 TDI Premium		`20.07.21.~`21.05.05.	306
A4 40 TDI qu. Premium		`20.07.21.~`21.06.15.	78
A4 40 TFSI		`20.07.21.~`21.05.20.	397
A4 40 TFSI Premium		`20.07.21.~`21.07.19.	1,255 1(미판매)
A4 45 TFSI qu. Premium		`20.09.16.~`21.04.28.	207
A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium		`20.09.16.~`21.06.24.	62
A5 Coupe 45 TFSI qu. Premium		'20.10.10.~'21.06.24.	54
A5 Sportback 35 TDI Premium	후방카메라 소프트웨어	'21.03.08.~'21.05.07.	17
A5 Sportback 40 TDI qu. Premium		'20.09.01.~'21.04.20.	263
A5 Sportback 40 TFSI qu.		'20.10.22.~'21.06.30.	92 1(미판매)
A5 Sportback 40 TFSI qu. Premium		`20.10.22.~`21.07.05.	252
A5 Sportback 45 TFSI qu. Premium		`20.10.02.~`20.10.16.	134
A6 40 TDI		`20.07.20.~`21.09.15.	403
A6 40 TDI Premium		`20.07.20.~`21.09.16.	970
A6 40 TDI qu. Premium		'20.07.20.~'21.09.15.	1,141
A6 45 TDI qu. Premium		`20.07.20.~`21.09.15.	1,071

차명(형식)	결 함장치	제작일자	대상대수
A6 45 TFSI		`20.07.20.~`21.09.27.	1,441 4(미판매)
A6 45 TFSI Premium		'20.07.20.~'21.10.05.	3,327 2(미판매)
A6 45 TFSI qu. Premium		'20.07.21.~'21.10.07.	2,629 9(미판매)
A6 50 TDI qu. Premium		'20.07.20.~'21.09.14.	158
A7 45 TDI qu. Premium		`20.07.20.~`21.09.23.	171
A7 50 TDI qu. Premium		`20.07.20.~`21.09.16.	330
A7 55 TFSI qu. Premium		`20.07.21.~`21.09.16.	1,126
A8 50 TDI LWB qu.		'20.07.31.~'21.06.23.	185
A8 50 TDI qu.		'20.07.17.~'21.06.23.	125
A8 55 TFSI LWB qu.		'20.11.18.~'21.06.24.	382
A8 60 TFSI LWB qu.		'20.10.06.~'21.07.07.	115 8(미판매)
e-tron 50 qu.		`20.12.07.~`21.06.09.	54
e-tron 55 quattro		`21.06.02.~`21.06.17.	239
e-tron Sportback 50 qu.		'20.12.07.~'21.06.17.	47
e-tron Sportback 55 qu.		'21.06.02.~'21.06.25.	292
Q5 40 TDI qu.		`21.03.30.~`21.07.16.	100
Q5 40 TDI qu. Premium		`21.03.30.~`21.07.22.	203
Q5 45 TFSI qu.		'21.01.14.~'21.07.26.	239
Q5 45 TFSI qu. Premium		'21.01.14.~'21.07.28.	607
Q5 Sportback 40 TDI qu.		'21.05.18.~'21.07.23.	42
Q5 Sportback 40 TDI qu. Premium		'21.06.30. ~ '21.07.05.	6
Q5 Sportback 45 TFSI qu.		`21.06.03.~`21.07.24.	46
Q5 Sportback 45 TFSI qu. Premium		`21.06.29.~`21.07.31.	57
Q7 45 TDI qu.		`20.07.02.~`21.06.09.	324
Q7 45 TDI qu. Premium		'20.07.02.~'21.06.15.	1,147 1(미판매)
Q7 50 TDI qu. Premium		`20.07.02.~`21.06.05.	145
Q755 TFSI qu. Premium		`20.09.23.~`21.08.30.	129
Q8 45 TDI qu.		`21.03.18.~`21.06.29.	36
Q8 45 TDI qu. Premium		`20.07.02.~`20.09.24.	383

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Q8 50 TDI qu. Premium		`20.07.02.~`21.06.08.	1,080
Q8 55 TFSI qu. Premium		`20.09.17.~`21.06.08.	403
RS5		'21.04.02.~'21.07.01.	26 1(미판매)
RS6 Avant		`21.02.11.~`21.04.28.	16
RS7		'21.02.11.~'21.09.16.	39 2(미판매)
RSQ8		'21.01.29.~'21.08.30.	91
S4 TFSI		`20.11.10.~`21.06.29.	50 2(미판매)
S5 TFSI Coupe		'20.10.20.~'21.04.21.	10 3(미판매)
S5 TFSI Sportback		'20.10.20.~'21.03.26.	20
S6 TDI		`20.07.20.~`21.05.18.	63 1(미판매)
S7 TDI		`20.07.21.~`21.05.04.	106
S8 LWB qu.		`20.08.03.~`21.06.21.	41
SQ5 Sportback TFSI qu.		'21.08.05.~'21.09.21.	32
SQ5 TFSI		'21.04.09.~'21.08.18.	103
SQ8 TDI		'20.08.04.~'20.10.01.	131
	합 계		23,141



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Q5 45 TFSI qu.	커넥팅 로드	'21.11.22.~'22.07.14.	223
Q5 45 TFSI qu. Premium		'21.10.15.~'22.10.05.	296 33(미판매)

차명(형식)	결 함장치	제작일자	대상대수
Q5 Sportback 45 TFSI qu.		`21.09.20.~`22.10.10.	207 17(미판매)
Q5 Sportback 45 TFSI qu. Premium		`22.07.02.~`22.10.10.	201 41(미판매)
	1,018		

#### □ 테슬라코리아(유)



차명(형식)	결 함장치	제작일자	대상대수
모델Y	후미등 소프트웨어	'20.12.10.~'22.07.20.	13,210
	합 계		13,210



차명(형식)	결 함장치	제작일자	대상대수
GLS 400 d 4MATIC	후방카메라 케이블	`19.07.29.~`20.10.02.	12,891
합 계			12,891

## □ 현대자동차㈜



차명(형식)	결 함장치	제작일자	대상대수
카운티 일렉트릭(MF)	주차브레이크 케이블	`20.05.28.~`22.11.27.	192
	192		

<sup>※</sup> 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음