

## 지엠·기아·포르쉐 자발적 시정조치(리콜)

- 총 3개사 3개 차종 15,812대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 한국지엠(주), 기아(주), 포르쉐코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 3개 차종 15,812대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

- ① (한국지엠) 트랙스 크로스오버 9,627대는 계기판 소프트웨어 오류로 계기판 화면이 표시되지 않을 가능성으로 11월 29일(수)부터 시정조치에 들어간다.
- ② (기아) 쏘울 EV 6,106대는 전자식 주차 브레이크(EPB) 소프트웨어 설계 오류\*로 주정차 시 차량이 밀려 사고가 날 가능성이 확인되어 12월 4일(월)부터 시정조치에 들어간다.

\* 시동이 켜진 상태에서 P단으로 주정차 시 브레이크 자동잠금기능 미반영

- ③ (포르쉐) 911 79대는 에어백 제어장치 소프트웨어 오류로 사이드 에어백이 전개되지 않아야 할 사고에도 사이드 에어백이 전개되어 탑승자가 상해를 입을 가능성으로 12월 1일(금)부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박군성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)

## 참 고

## 리콜 대상 자동차

### □ 한국지엠(주)

대상 자동차(트랙스 크로스오버)	결함장치(계기판)
	 <계기판 불량>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
트랙스 크로스오버	계기판 * 계기판 소프트웨어 오류로 계기판 화면이 표시되지 않아 운전자가 경고등 및 지시등을 확인 할 수 없어 안전에 지장을 줄 가능성	'22.12.28. ~ '23.07.05.	9,627
합 계			9,627


### □ 기아(주)

대상 자동차(쏘울 EV)	결함장치(전자식주차브레이크(EPB))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘울 EV	전자식주차브레이크(EPB) * 전자식 주차 브레이크(EPB) 소프트웨어 설계 오류(시동이 켜진 상태에서 P단으로 주정차 시 브레이크 자동잠금기능 미반영)로 주정차	'14.04.16. ~ '18.09.07.	6,106

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	시 차량이 밀려 사고가 날 가능성		
합 계			6,106

포르쉐 코리아(주)

대상 자동차(911)	결함장치(에어백 제어장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
911	<p style="text-align: center;">에어백 제어장치</p> <p>* 에어백 제어장치 소프트웨어 오류로 사이드 에어백이 전개되지 않아야 할 사고에도 사이드 에어백이 전개 되어 운전자가 상해를 입을 가능성</p>	'20.03.09. ~ '22.07.28.	79
합 계			79

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 한국지엠(주)(☎ 080-3000-5000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음