

## 공항 방위각 시설 높이 정보 제공 관련

<보도 내용 (YTN, 1. 31) >

- ◆ 여객기 둔덕 충돌 막겠다는데... 제각각 정보 믿을 수 있나
  - 국토교통부가 항공사에 보낸 공문과 콘크리트 둔덕 관련 항공고시보 (NOTAM) 자료가 일부 달라

- 국토교통부는 전국 공항 항행안전시설 특별점검('25.1.2~1.8)을 통해 둔덕의 거리와 높이 등을 실측하였으며, 그 결과는 1.13(월)에 국회와 언론에 공개하고 항공사에 공문 첨부물로 송부하였습니다.
- 항공고시보(NOTAM)는 점검 결과 발표 이전인 1.11(토)에 고시된 것으로 공항운영자인 한국공항공사가 기존 자료를 바탕으로 작성하여 특별점검 결과와는 일부 시설에 대해 소폭의 차이(약 5~10cm)가 있습니다.
- 향후 2.6(목) 발효 예정인 항공정보간행물(AIP)을 포함한 모든 자료에는 국토부 점검 결과를 반영하여 일원화할 예정입니다.

|       |         |     |     |                    |
|-------|---------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서 | 항공안전정책관 | 책임자 | 과 장 | 정선우 (044-201-4356) |
|       | 항행위성정책과 | 담당자 | 사무관 | 박상현 (044-201-4350) |
|       | 공항정책관   | 책임자 | 과 장 | 박상민 (044-201-4347) |
|       | 공항운영과   | 담당자 | 사무관 | 신 경 (044-201-4354) |