

 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>		 <b>대한민국 대전환 한국판뉴딜</b>
<b>속도를 줄이면 사람이 보입니다</b> 	<b>배포일시</b>	<b>2021. 10. 20.(수)</b> <b>/ 총 6매(본문3, 참고3)</b>	
<b>담당 부서</b>	자동차정책과	<b>담당자</b>	• 과장 배석주, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3843, 4999, 4996, 3844)
<b>보 도 일 시</b>		2021년 10월 21일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 10. 21.(목) 06:00 이후 보도 가능	

## 포드, 현대, 포르쉐, 혼다, 테라모터스 결함시정(리콜) 실시[총 5개사 19,298대]

- 국토교통부(장관 노형욱)는 포드세일즈서비스코리아(유), 현대자동차(주), 포르쉐코리아(주), 혼다코리아(주), (주)테라모터스에서 제작 또는 수입·판매한 총 16개 차종 19,298대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 익스플로러 등 3개 차종 15,180대는 후방카메라 시스템 오류로 후진 시 후방카메라의 화면이 디스플레이에 표시되지 않아 후방차량과 충돌할 가능성이 확인되었으며,
  - 몬데오 등 2개 차종 3,548대는 운전석 에어백 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발 압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 10월 26일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 메뉴 등 2개 차종 129대는

운전석 좌석안전띠 조절장치의 일부 부품이 이탈되고, 이로 인해 사고 발생 시 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **10월 28일부터** 현대자동차(주) 직영 서비스센터 및 블루핸즈에서에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, **포르쉐코리아(주)**에서 수입, 판매한 **박스터 S 등 6개 차종 118대**는 뒤쪽 현가장치를 차체에 고정하는 부품(리어 액슬 허브 캐리어)의 강성 부족으로 파손되고, 이로 인해 주행 중 조향이 제대로 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 **10월 22일부터** 포르쉐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 넷째, **혼다코리아(주)**에서 수입, 판매한 **FORZA750 등 2개 이륜 차종 253대**는 전기장치 연결 배선 묶음(와이어링 하네스)이 뒤좌석 발 받침대 체결부 또는 러기지 박스 체결부에 눌러 손상되고, 이로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 **10월 22일부터** 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, **(주)테라모터스**에서 제작, 판매한 **TM2 이륜 차종 70대**는 앞바퀴 고정 볼트의 설계 오류로 인해 정상적으로 볼트가 체결되지 않아 체결 부위가 손상되고, 이로 인해 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 **10월 22일부터** (주)테라모터스 평택공장 및 전국 서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게

우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911), 혼다코리아(주)(☎ 080-322-3300), (주)테라모터스(☎ 031-711-1188)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

# 참 고

## 리콜 대상 자동차

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(익스플로러)	결함장치(후방카메라)
	 <p>&lt;후방카메라&gt;</p>  <p>&lt;증상발생 화면&gt;</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Explorer	후방카메라	'19.05.09. ~ '21.09.05.	10,288 560(미 판매)
Aviator		'19.08.29. ~ '21.08.30.	2,727 174(미 판매)
Corsair		'19.07.12. ~ '21.08.31	1,258 173(미 판매)
합 계			15,180

대상 자동차(몬데오)	결함장치(에어백 인플레이터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Mondeo	에어백 인플레이터	'14.08.03. ~ '17.02.28.	3,352
S-Max		'07.02.12. ~ '08.07.17.	103
합 계			93
합 계			3,548

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(베뉴)	결함장치(운전석 좌석안전띠 조절장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
베뉴(QX)	운전석 좌석안전띠 조절장치	'21.03.09. ~ '21.03.19.	84
GV80(JX1)		'21.03.09. ~ '21.03.18.	45
<b>합 계</b>			<b>129</b>

□ 포르쉐코리아(주)

대상 자동차(박스터 S)	결함장치(리어 액슬 허브 캐리어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
박스터	리어 액슬 허브 캐리어	'12.09.01. ~ '14.07.31.	23
박스터 S		'12.09.01. ~ '14.07.31.	73
박스터 GTS		'12.09.01. ~ '14.07.31.	9
카이맨		'12.09.01. ~ '14.07.31.	4
카이맨 S		'12.09.01. ~ '14.07.31.	7
카이맨 GTS		'12.09.01. ~ '14.07.31.	2
<b>합 계</b>			<b>118</b>

□ 혼다코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
X-ADV	전기장치 연결 배선 묶음 (와이어링 하네스)	'21.03.09. ~ '21.03.10.	3
FORZA750		'21.01.25. ~ '21.07.02.	250
<b>합 계</b>			<b>253</b>

□ (주)테라모터스



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TM2(TMS02)	앞바퀴 고정 볼트	'20.01.15. ~ '20.02.15.	70
<b>합 계</b>			<b>70</b>

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음