

보도시점 : 2024. 7. 11.(목) 06:00 이후(7. 11.(목) 석간) / 배포 : 2024. 7. 10.(수)

기아·닛산 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 32개 차종 156,740대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 기아(주), 한국닛산(주), 현대자동차(주), 포르쉐코리아(주), 한국토요타자동차(주)에서 제작 또는 수입·판매한 32개 차종 156,740대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (기아) 쏘렌토 139,478대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족에 따라 화재가 발생할 가능성으로 7월 15일부터 시정조치에 들어간다.

② (닛산) Q50 2.2d 등 8개 차종 8,802대는 프로펠러 샤프트* 제조 불량으로 동력이 전달되지 않을 가능성으로 7월 17일부터 시정조치에 들어간다.

* 엔진의 동력을 차량 뒤쪽 차동기어까지 전달하는 동력전달장치

③ (현대) 일렉시티 등 2개 차종 2,887대는 인슐레이터* 내구성 부족에 따라 차량이 멈출 가능성으로 7월 10일부터 시정조치를 진행하고 있고, GV70 2,782대는 엔진점화장치 연결볼트 제조 불량으로 7월 18일부터 시정조치에 들어간다.

* 차체와 구동모터를 연결하고 고정하며, 모터의 진동을 저감하는 장치

④ (포르쉐) 911 카레라 4 GTS 카브리올레 등 17개 차종 2,054대는 차선 유지 기능 작동 중 운전자에게 시각 신호를 알리지 못하는 안전기준 부적합으로 7월 17일부터 시정조치에 들어간다.

⑤ (토요타) 프리우스 2WD 등 3개 차종 737대는 뒷문 외부 개폐 손잡이 제조 불량으로 주행 중 뒷문이 열릴 가능성이 확인되어 7월 11일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	박정규 (044-201-3843) 박정근 (044-201-4996)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다

가벼운 증상은 동네 병·의원으로



참 고


리콜 대상 자동차

□ 기아주

대상 자동차(쏘렌 토)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘렌 토	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'10.07.05. ~ '14.08.21.	139,478
합 계			139,478


□ 한국닛산주

대상 자동차(Q50 2.2d)	결함장치(프로펠러 샤프트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
M30(Y51)	프로펠러 샤프트 * 프로펠러 샤프트 제조 불량으로 주행 중 프로펠러 샤프트가 파손되어 동력전달이 되지않아 추진력이 상실되고 안전 운행에 지장을 줄 가능성	'12.02.06.	5
M30d(Y51)		'12.07.18. ~ '13.06.28.	182
M56(Y51)		'10.05.25. ~ '11.11.23.	91
Q70 3.0d(Y51)		'13.09.18. ~ '15.06.23.	101
Q70 5.6(Y51)		'14.04.08.	1

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Q50 2.2d(V37)		'13.07.19.~'16.09.15.	6,170
Q50 HYBRID(V37)		'13.07.20.~'17.07.06.	1,621
Q50S(V37)		'17.07.17.~'19.08.28.	631
합 계			8,802

☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(일렉시티)	결함장치(인슐레이터)
	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
일렉시티	인슐레이터	'21.04.23. ~ '24.06.08.	2026 26(미판매)
일렉시티 FCEV	* 인슐레이터 내구성 부족으로 파손 가능성이 있으며, 파손 시 주행중 구동모터와 차체가 분리되어 차량이 멈출 가능성	'20.07.27. ~ '24.06.07.	742 93(미판매)
합 계			2,887

대상 자동차(GV70)	결함장치(엔진점화장치 연결볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GV70	엔진점화장치 연결볼트	'24.03.11. ~ '24.07.01.	2,253

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	* 엔진점화장치 연결볼트 제조 불량으로(잘못된 사양으로 조립) 주행중 시동이 꺼져 차량이 멈출 가능성		529(미판매)
합 계			2,782

□ 포르쉐코리아(주)

대상 자동차(911 카레라 4 GTS 카브리올레)	결함장치(주행보조시스템)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
911 카레라(992)	주행보조시스템 * 주행보조시스템 소프트웨어 오류로 차선유지 보조기능 사용 중 차량이 차선을 이탈할 경우 계기판에 시각적 신호가 표시되지 않아 안전기준 부적합	'22.11.04. ~ '24.05.08.	54 ⁵⁴ (미판매)
911 카레라 4(992)		'22.10.05. ~ '24.05.07.	46 ³² (미판매)
911 카레라 4 카브리올레(992)		'23.01.23. ~ '24.05.21.	57 ⁵³ (미판매)
911 카레라 4 GTS(992)		'22.09.23. ~ '24.05.02.	49 ²²² (미판매)
911 카레라 4 GTS 카브리올레(992)		'22.09.22. ~ '24.04.30.	25 ²⁹⁷ (미판매)
911 카레라 4S(992)		'23.01.27. ~ '24.05.02.	49 ³¹ (미판매)
911 카레라 4S 카브리올레(992)		'23.01.25. ~ '24.05.08.	131 ²⁵ (미판매)
911 카레라 카브리올레(992)		'22.11.11. ~ '24.05.03.	72 ⁷⁴ (미판매)
911 카레라 GTS(992)		'22.09.19. ~ '24.04.02.	33 ⁶¹ (미판매)
911 카레라 GTS 카브리올레(992)		'22.10.10. ~ '24.04.26.	21 ⁹⁷ (미판매)
911 카레라 S(992)		'22.12.28. ~ '24.05.15.	38 ²⁴ (미판매)
911 카레라 S 카브리올레(992)		'22.11.10. ~ '24.05.07.	50 ¹⁶ (미판매)
911 타르카 4(992)		'23.02.02. ~ '24.05.08.	25 ²⁸ (미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
911 타르카 4 GTS(992)		'22.10.19. ~ '24.04.29.	59 27(미판매)
911 타르카 4S(992)		'23.01.21. ~ '24.04.27.	16 39(미판매)
911 터보(992)		'22.09.19. ~ '23.12.02.	90 45(미판매)
911 터보 S 카브리올레(992)		'22.09.21. ~ '23.11.30.	74 40(미판매)
합 계			2,054

☐ 한국토요타자동차(주)

대상 자동차(프리우스 2WD)	결함장치(뒷문 외부 개폐 손잡이)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
프리우스 2WD (MXWH60L)	* 뒷문 외부 개폐 손잡이 제조 불량으로 외부의 물이 유입되어 내부회로 고장이 발생하고 이로 인해 주행 중 뒷문이 열릴 가능성	'23.09.15. ~ '24.04.03.	343 77(미판매)
프리우스 PHEV (MXWH61L)		'23.11.06. ~ '24.02.29.	188 127(미판매)
프리우스 AWD (MXWH65L)		'23.09.22. ~ '24.04.03.	1 1(미판매)
합 계			737

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차

소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 기아(주)(☎ 080-200-2000), 한국닛산(주)(☎ 080-010-0123), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911), 한국토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음