

에어부산 여객기 화재사고 대응(1보)

- 1월 28일(화) 22:15분경 김해공항 계류장에서 출발예정이던 에어부산 ABL391편(부산-홍콩, HL7763, A321) 여객기 기내 뒤쪽에서 화재가 발생하였으며 관련 상황은 아래와 같습니다.
- 에어부산 여객기에 탑승하였던 탑승객 총 176명(승객 169명, 승무원 6명, 탑승정비사 1명)은 모두 비상슬라이더를 통해 탈출 완료하였습니다.
 - 현재 김해공항 소방대에서 출동하여 에어부산 여객기에 대해 화재를 진압중에 있음을 알려 드립니다.
- 국토교통부는 항공정책실장을 중심으로 중앙사고수습본부를 운영·개시 중이며, 현장에서는 부산지방항공청장을 중심으로 지역사고수습본부를 운영하여 화재사고 수습에 최선을 다하고 있습니다.

담당 부서	중앙사고수습본부 상황반	책임자	과 장	곽영필 (044-201-4244)
			사무관	조종관 (044-201-4254)