

에어부산 여객기 화재사고 대응(5보)

□ 국토교통부는 1월 28일(화) 22:15분경 김해공항에서 발생한 에어부산 (ABL391편) 여객기 화재 사고와 관련하여 중앙사고수습본부(세종청사)와 지역사고수습본부(김해공항)를 구성하여 사고 수습과 더불어 탑승객 피해 지원에 총력을 다하고 있으며,

○ 탑승객과 승무원 총 176명* 중 165명(탑승객 158명/승무원 6명, 정비사 1명)은 자택으로 귀가하였고, 10명(외국인 탑승객)은 호텔에 투숙 중이며, 1명은 입원 치료중이라고 밝혔다.

* 탑승객 169명, 승무원 7명(조종사 2, 객실승무원 4, 정비사 1)

○ 탑승객 피해 지원도 전담할 수 있도록 에어부산에서는 ‘종합지원센터*’를 09시부터 21시까지 운영 중에 있으며, 부산지방항공청에서도 민원접수 창구(☎051-974-2268, 2265)를 개설하여 운영중이다.

* 18명의 전담직원으로 구성·운영중(종합지원센터 ☎ 051-410-0330, 월~금)

○ 아울러, 에어부산은 임시 항공편*을 투입하여 기존 탑승객 중 탑승을 희망하는 승객을 대상으로 오늘 저녁 김해공항에서 홍콩으로 출발 할 계획이며, 돌아오는 항공편에는 기존 화재 사고 항공기의 후속편으로 도착 예정이었던 승객을 탑승시켜 운항 할 계획이다.

* (에어부산 3971편) 부산 출발 → 홍콩 도착[1.29(수), 22:00 → 1.30(목), 02:00]
(에어부산 3972편) 홍콩 출발 → 부산 도착[1.30(목), 03:10 → 1.30(목), 06:25]

□ 한편, 국토교통부(부산지방항공청)는 사고 직후인 1.29일(수) 새벽 00시 30분부터 오전 11시 30분까지 관계기관 합동 대테러 조사를 실시했고,

- 항공기 내 반입이 금지된 위험물품 등 테러와 관련된 용의점은 발견되지 않았으나, 향후 사고조사위원회 조사 등의 과정에서 용의점이 파악되는 경우 관계기관 합동 추가 조사를 시행 할 계획임을 밝혔다.

담당 부서	중앙사고수습본부 상황반	책임자	과 장	곽영필 (044-201-4244)
			사무관	장인갑 (044-201-4255)
담당 부서		책임자	과 장	안세희 (044-201-4232)
			사무관	장여진 (044-201-4233)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

