

현대·비엠더블유 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 84개 차종 298,721대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 현대자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 기아(주), 혼다코리아(주), 메르세데스벤츠코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 84개 차종 298,721대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (현대) 아이오닉5 등 5개 차종 119,774대는 통합충전제어장치(ICCU) 소프트웨어 오류로, 포터2 EV 29,115대는 프로펠러 샤프트와 배터리 케이스 간격에 대한 설계 오류로 각각 12월 5일부터 시정조치에 들어간다.
- ② (비엠더블유) BMW 520i 등 62개 차종 69,614대는 통합제동장치 품질 불량으로 12월 6일부터 시정조치에 들어간다.
- ③ (기아) EV6 58,608대는 통합충전제어장치(ICCU) 소프트웨어 오류로 12월 9일부터 시정조치에 들어간다.
- ④ (혼다) ACCORD 등 7개 차종 12,713대는 연료펌프 내 임펠러 불량으로, CR-V 등 2개 차종 1,698대는 스티어링 기어박스 내 부적절한 스프링 사용으로 각각 12월 2일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ⑤ (벤츠) Mercedes-AMG E53 4MATIC+ 등 4개 차종 4,112대는 변속기 배선 커넥터 수분유입으로, S 580 4MATIC 등 2개 차종 3,087대는 엔진 컨트롤 유닛 소프트웨어 오류로 각각 12월 6일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	정미정 (044-201-3843) 박정근 (044-201-4996)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로




참 고

리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(아이오닉5)	결함장치(통합충전제어장치(ICC))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아이오닉5	통합충전제어장치(ICC) * 통합충전제어장치(ICC) 소프트웨어 오류로 저전압 배터리(12V 배터리) 충전이 불가하고 이로 인해 주행 중 차량이 멈출 가능성	'20.10.09. ~ '24.03.22.	72,783 13(미판매)
아이오닉6		'22.02.21. ~ '24.10.28.	24,483 483(미판매)
제네시스GV60		'21.03.05. ~ '24.10.22.	10,811 70(미판매)
제네시스GV70 EV		'22.02.11. ~ '24.11.14.	5,646 13(미판매)
제네시스GV80 EV		'21.06.08. ~ '24.11.15.	5,426 46(미판매)
합 계			119,774

대상 자동차(포터2 EV)	결함장치(프로펠러 샤프트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포터2 EV	프로펠러 샤프트 * 프로펠러 샤프트와 배터리 케이스 간 간격에 대한 설계 오류로 프로펠러 샤프트 파손 시 차량 동력 상실 가능성	'19.07.19. ~ '22.03.31.	29,115
합 계			29,115

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(BMW 520i)	결함장치(통합제동장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 218d Active Tourer	통합제동장치 * 통합제동장치의 품질 불량으로 제동 경고등 점등 및 중앙모니터에 체크 컨트롤 메시지가 표시되고, 제동 거리가 증가할 수 있으며, 긴급제동장치(ABS)와 차체 자세 제어 기능이 미작동되어 안전운행 지장을 줄 가능성	'22.11.17.~'24.08.21.	198 49(미 판매)
BMW 220i Active Tourer		'22.10.10.~'24.08.22	1,629 86(미 판매)
BMW 520d xDrive Sedan		'23.09.08.~'24.02.05.	2
BMW 520i		'23.06.20.~'24.10.16.	12,752 400(미 판매)
BMW 523d		'23.07.12.~'24.08.02	840 82(미 판매)
BMW 523d xDrive		'23.06.20.~'24.07.16.	239 32(미 판매)
BMW 525Li Sedan CHN		'24.01.24.~'24.01.24.	1
BMW 530e		'23.11.02.~'24.10.16.	982 595(미 판매)
BMW 530e xDrive Sedan		'24.06.14.~'24.10.16.	- 98(미 판매)
BMW 530i		'23.11.10.~'23.11.10.	1
BMW 530i xDrive		'23.06.19.~'24.10.16.	5,904 733(미 판매)
BMW 530i xDrive		'23.08.24.~'23.08.24.	1
BMW 550e xDrive Sedan		'24.06.27.~'24.07.31.	- 12(미 판매)
BMW 740d xDrive		'22.10.13.~'24.08.02	1,614 96(미 판매)
BMW 740i		'21.08.25.~'23.09.29.	2,254

BMW 740i xDrive	'23.06.19.~'24.08.02.	2,386 338(미 판매)
BMW 750e xDrive	'23.02.09.~'24.08.02.	534 101(미 판매)
BMW 760i xDrive	'23.02.07.~'23.02.07.	1
BMW i5 eDrive40	'23.06.29.~'24.08.02.	1,609 111(미 판매)
BMW i5 eDrive40	'24.02.27.~'24.02.27.	1
BMW i5 M60 xDrive	'23.06.27.~'24.08.01.	261 31(미 판매)
BMW i5 M60 xDrive	'23.09.13.~'23.09.13.	1
BMW i5 xDrive40	'24.02.14.~'24.07.25.	— 205(미 판매)
BMW i7 eDrive50	'23.06.30.~'24.08.02.	511 96(미 판매)
BMW i7 M70 xDrive	'23.07.28.~'24.07.22.	89 2(미 판매)
BMW i7 xDrive60	'22.07.01.~'24.08.01.	1,066 59(미 판매)
BMW iX1 eDrive20	'23.11.17.~'23.11.17.	1
BMW iX1 xDrive30	'22.11.08.~'24.06.28.	1,386 137(미 판매)
BMW iX2 eDrive20	'24.03.01.~'24.06.25.	— 242(미 판매)
BMW M5 Sedan	'23.07.19.~'24.06.08.	— 25(미 판매)
BMW X1 M35i xDrive	'22.11.29.~'24.06.27.	128 28(미 판매)
BMW X1 sDrive18d	'22.11.02.~'24.02.21.	404 26(미 판매)
BMW X1 sDrive20i	'23.07.01.~'24.06.28.	992
BMW X1 xDrive20i	'22.12.07.~'24.05.24.	1,868 149(미 판매)
BMW X1 xDrive28i	'24.02.20.~'24.06.28.	8
BMW X2 M35i xDrive	'24.01.11.~'24.06.28.	28 25(미 판매)
BMW X2 xDrive20i	'23.05.06.~'24.08.29.	213 119(미 판매)
BMW X5 M Competition	'24.07.30.~'24.07.30.	76 29(미 판매)

BMW X5 M Competition	'23.03.29. ~ '24.08.24.	1
BMW X5 M60i xDrive	'24.08.07. ~ '24.08.07.	259 61(미 판매)
BMW X5 sDrive40i	'23.03.01. ~ '24.08.31.	1
BMW X5 xDrive30d	'23.08.08. ~ '24.09.04.	1,104 12(미 판매)
BMW X5 xDrive40d	'23.02.23. ~ '24.09.03.	119 7(미 판매)
BMW X5 xDrive40i	'23.06.09. ~ '24.08.11.	4,087 137(미 판매)
BMW X5 xDrive40i	'23.03.29. ~ '24.09.04.	13 1(미 판매)
BMW X5 xDrive50e	'23.06.12 ~ '23.11.11.	1,558 181(미 판매)
BMW X5 xDrive50e	'23.08.09. ~ '23.08.09.	2
BMW X5 xDrive50e RHD	'23.03.22 ~ '24.08.28.	1
BMW X6 M Competition	'22.04.27. ~ '24.08.27.	99 19(미 판매)
BMW X6 M60i xDrive	'23.03.07. ~ '24.08.27.	216 53(미 판매)
BMW X6 xDrive30d M Sport	'23.08.15. ~ '24.08.30.	827 49(미 판매)
BMW X6 xDrive40d	'23.03.09. ~ '24.08.29.	117 16(미 판매)
BMW X6 xDrive40i M Sport	'24.02.23. ~ '24.02.23.	3,270 325(미 판매)
BMW X6 xDrive40i M Sport	'21.08.22 ~ '24.08.24.	1
BMW X7 M60i xDrive	'22.08.22 ~ '23.04.28.	593 32(미 판매)
BMW X7 M60i xDrive	'22.07.20. ~ '24.09.04.	2
BMW X7 xDrive40d	'22.07.15. ~ '24.09.04.	1,686 59(미 판매)
BMW X7 xDrive40i	'22.10.04. ~ '24.06.14.	5,998 379(미 판매)
BMW X7 xDrive40i	'22.12.05. ~ '24.07.24.	7
BMW XM (21CS)	'23.07.17. ~ '24.06.20.	776 281(미 판매)
BMW XM Label	'24.01.11. ~ '24.01.11.	22 24(미 판매)


MINI Aceman SE CHN		'24.08.08. ~ '24.08.09.	- 2(미 판매)
MINI Cooper C		'24.03.11. ~ '24.06.25.	106 432(미 판매)
MINI Cooper S		'24.08.08. ~ '24.08.08.	621 475(미 판매)
MINI Cooper S 5-doors		'24.03.04. ~ '24.07.25.	128 69(미 판매)
MINI Cooper SE (21GC)		'24.02.23. ~ '24.07.01.	- 1,137(미 판매)
MINI Countryman E (41GA)		'24.01.15. ~ '24.07.01.	- 155(미 판매)
MINI Countryman S ALL4 (21GA)		'24.02.27. ~ '24.06.28.	800 744(미 판매)
MINI Countryman SE ALL4 (51GA)		'24.03.08. ~ '24.06.29.	- 210(미 판매)
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 (31GA)		'23.06.05. ~ '24.05.10.	138 237(미 판매)
Rolls Royce Spectre (TK21)		'21.08.22. ~ '24.10.16.	64 15(미 판매)
합 계			69,614

□ 기아(주)


대상 자동차(EV6)	결함장치(통합충전제어장치(ICCUI))
	 EV6 (CV) 통합충전제어장치

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
EV6	통합충전제어장치(ICCUI) * 통합충전제어장치(ICCUI) 소프트웨어 오류로 저전압 배터리(12V 배터리) 충전이 불가하고 이로 인해 주행 중 차량이 멈출 가능성	'21.07.12. ~ '24.05.18.	58,606 2(미 판매)
합 계			58,608

□ 혼다코리아(주)


ACCORD	결함장치(조향장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ACCORD HYBRID	연료 펌프 * 연료펌프 내 고온 환경에서 발생한 임펠러의 변형이 연료펌프모터를 손상시켜 시동이 걸리지 않거나, 주행중 엔진이 정지할 가능성	‘17.07.10.~’17.09.01.	760
ACCORD		‘18.02.20.~’19.07.30.	2,946
ACCORD		‘18.03.28.~’19.10.03.	529
ACCPRD HYBRID		‘18.05.02.~’19.10.18.	4,376
CR-V		‘18.11.30.~’19.07.12.	163
CR-V		‘18.12.07.~’19.03.08.	233
ODYSSEY		‘17.11.16.~’19.10.09.	1,873
PILOT		‘17.12.07.~’19.03.08.	1,759
HR-V		‘18.01.02.~’18.01.02.	30
CIVIC		‘18.08.30.~’19.07.08.	44
합 계			12,713


CR-V	결함장치(스티어링 기어박스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
CR-V	스티어링 기어박스	‘21.11.12.~’24.08.16.	588 21(미판매)
CR-V HYBRID	* 스티어링 기어박스 내 부적절한 스프링 사용으로 워휠과 워기어의 접촉 저항이 증가되어 소음 발생 및 핸들 조향 이상 가능성	‘22.09.08.~’24.02.16.	560 163(미판매)
		“22.09.09.~’24.02.13.	306 60(미판매)
합 계			1,698

□ 메르세데스벤츠코리아(주)

Mercedes-AMG E53 4MATIC+	결함장치(변속기 배선 커넥터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Mercedes-AMG E53 4MATIC+	변속기 배선 커넥터 * 변속기 배선 커넥터의 결함 불량으로 수분이 유입되어 전기 단락이 발생, 이로 인한 화재 발생 가능성	‘22.04.08.~’23.05.30.	802
Mercedes-AMG E53 4MATIC+ Coupé		‘22.04.10.~’23.03.09.	210
Mercedes-AMG CLS E53 4MATIC+ Coupé		‘22.04.04.~’23.06.20.	733
Mercedes-AMG GT E43 4MATIC+		‘22.04.04.~’24.10.03.	2,367
합 계			4,112

S 580 4MATIC	결함장치(엔진컨트롤 유닛)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S 580 4MATIC	엔진컨트롤 유닛	'21.09.21.~'23.05.15.	1,992
Maybach S 580 4MATIC	* 엔진컨트롤 유닛의 소프트웨어 결함으로 배기 가스 온도가 상승하고 이로 인해 부품이 손상되어 추진력 상실 및 화재 발생 가능성	'22.04.11.~'23.07.03.	1,095
합 계			3,087

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음