

 국토교통부	보도참고자료	
	배포일시	2019. 7. 26.(금) / 총 1매(본문1)
담당부서 첨단도로안전과	담당자	·과장 강성습, 사무관 나귀용, 주무관 장종익 ·☎ (044) 201-3922, 3923
보도일시	배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	

천사대교에서 관측된 진동은 안전성 허용기준 이내로 구조적 안전성에 문제가 없습니다.

- 천사대교 개통('19.4.4) 이후 관측된 진동은 안전성 허용기준 이내로 구조적 안전성에 문제가 없습니다.

※ 천사대교는 현수교, 사장교로 구성된 특수교로 일반 교량에 비해 안전기준 자체도 높게 설정되어 있음(예시: 일반교량 안전율 1.6 < 천사대교 안전율 2.2 적용)

- 다만, 이용자의 불편이나 불안감이 없도록 9월말까지 진동을 제어하는 제진장치* 설치를 완료하고, 전문기관인 한국시설안전공단 등과 함께 철저하게 관리해 나가겠습니다.

* 외부진동에 반대 진동을 주어 진동을 제어하는 장치

< 관련 보도내용 (KBS, 7.25.) >

- ◆ 약한 바람에도 출렁이는 10km 천사대교...안전 괜찮나?
- 바람에 흔들리면서 시민들은 안전엔 이상에 없는 것인지 대책 요구
 - 익산지방국토관리청은 바람의 영향을 줄이기 위한 설비를 보강할 계획



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 첨단도로안전과 나귀용 사무관(☎ 044-201-3922)에게 문의하여 주시기 바랍니다.