

국토교통부 고시 제511호

제3종시설물의 지정 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정하였음을 고시합니다.

2023 년 09 월 20일

국 토 교 통 부 장 관

대상 시설물					지정사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	연장(m)	높이(m)	관리주체			
계				76개			
중부선 332.77k(통영) 절토사면	경기도 이천시 신둔면 용면리	160	25	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	1
중부선 339.14k(통영) 절토사면	경기도 광주시 곤지암읍 삼리	550	25	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	2
중부선 345.39k(통영) 절토사면	경기도 광주시 초월읍 신월리	240	20	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	3
중부선 345.7k(통영) 절토사면	경기도 광주시 초월읍 신월리	420	25	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	4
중부선 351.1k(통영) 절토사면	경기도 광주시 남한산성면 하번천리	290	25	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	5
중부선 353.98k(통영) 절토사면	경기도 광주시 남한산성면 상번천리	470	22	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	6

대상 시설물					지정사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	연장(m)	높이(m)	관리주체			
중부선 355.39k(통영) 절토사면	경기도 광주시 남한산성면 광지원리	190	25	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	7
중부선 356.12k(통영) 절토사면	경기도 광주시 남한산성면 엄미리	170	20	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	8
중부선 352.77k(하남) 절토사면	경기도 광주시 남한산성면 엄미리	200	20	한국도로공사 경기광주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	9
수도권제1순환선 8.685k(퇴계원) 옹벽	경기도 성남시 수정구 북정동	210	6.4	한국도로공사 동서울지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	10
영동선 191.2K(인천) 옹벽	강원특별자치도 평창군 용평면 속사리	212	5	한국도로공사 대관령지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	11
영동선 205.2K (인천) 옹벽	강원특별자치도 평창군 대관령면 유천리	95	6	한국도로공사 대관령지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	12
중부내륙선 291.05K(창원) 옹벽	경기도 양평군 강상면 대석리	100	8.3	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	13
중부내륙선 267.8K(창원) 옹벽	경기도 여주시 세종대왕면 광대리	277	5.2	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	14
중부선 250.82k(통영) 절토사면	충청북도 청주시 흥덕구 비하동	430	20	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	15
중부선 255.008k(하남) 절토사면	충청북도 청주시 흥덕구 내곡동	229	23	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	16
중부선 268.5k (통영) 절토사면	충청북도 청주시 청원구 오창읍 여천리	488	26.8	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	17
중부선 269.17k (통영) 절토사면	충청북도 청주시 청원구 오창읍 여천리	150	23	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	18
중부선 269.28k (통영) 절토사면	충청북도 청주시 청원구 오창읍 여천리	130	20	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	19
중부선 269.49k (통영) 절토사면	충청북도 청주시 청원구 오창읍 여천리	220	20	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	20
중부선 269.529k (하남) 절토사면	충청북도 청주시 청원구 오창읍 여천리	149	25.3	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	21
중부선 270.559k (하남) 절토사면	충청북도 진천군 조평면 은암리	341	26.5	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	22

대상 시설물					지정사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	연장(m)	높이(m)	관리주체			
중부선 272.305k (통영) 절토사면	충청북도 진천군 초평면 연담리	217	26	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	23
중부선 273.19k (하남) 절토사면	충청북도 진천군 초평면 화산리	140	23.2	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	24
중부선 276.2k (통영) 절토사면	충청북도 진천군 문백면 구곡리	410	29.8	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	25
중부선 300.93k (하남) 절토사면	충청북도 음성군 삼성면 대사리	278	23.2	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	26
중부선 301.8k (하남) 절토사면	충청북도 음성군 삼성면 대사리	261	24.4	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	27
중부선 302.028k (통영) 절토사면	경기도 안성시 일죽면 화봉리	329	27	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	28
중부선 312.617k (하남) 절토사면	경기도 안성시 일죽면 고은리	132	22.9	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	29
중부선 318.2k (하남) 절토사면	경기도 이천시 모가면 어동리	290	29.9	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	30
청주영덕선 60.07K(청주) 옹벽	상주시 내서면 고곡리 산289-1	115.9	12.51	한국도로공사 보은지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	31
평택제천선 74.59K(제천) 옹벽	충청북도 음성군 금왕읍 육령리	153	11.6	한국도로공사 염정지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	32
경부선 318.41K(부산) 절토사면	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 사정리	150	20	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	33
경부선 318.603(부산) 절토사면	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 사정리	130	20	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	34
경부선 327.9k(서울) 절토사면	충청남도 천안시 동남구 성남면 신사리	330	23	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	35
경부선 329.63k(서울) 절토사면	충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리	200	20	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	36
경부선 336.44k(서울) 절토사면	충청남도 천안시 동남구 삼룡동	290	21	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	37
경부선 340.82k(서울) 절토사면	충청남도 천안시 동남구 신부동	360	28	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	38
경부선 213.92k(부산) 옹벽	충청북도 영동군 추풍령면/리	230	6.8	한국도로공사 영동지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	39

대상 시설물					지정사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	연장(m)	높이(m)	관리주체			
경부선 219.72k(서울) 옹벽	충청북도 영동군 황간면 광평리	341	5.0	한국도로공사 영동지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	40
호남선 111.58k(순천) 절토사면	전라남도 장성군 북이면 원덕리	200	25	한국도로공사 전주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	41
호남지선 13k(대전) 절토사면	충청남도 논산시 가야곡면 사노리	210	28	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	42
호남지선 18.16k(대전) 절토사면	충청남도 논산시 양촌면 산직리	460	23	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	43
호남지선 26.59k(대전) 절토사면	충청남도 논산군 벌곡면 조령리	210	20	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	44
호남지선 27.83k(대전) 절토사면	대전광역시 서구 우명동	180	25	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	45
호남지선 31.38k(논산) 절토사면	대전광역시 유성구 방동	120	25	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	46
호남지선 32.795k(대전) 절토사면	대전광역시 유성구 원내동	485	25	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	47
남해선 9.84k (부산) 절토사면	전남 광양시 광양읍	760	26.0	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	48
남해선 13.09k (순천) 절토사면	전남 광양시 광양읍	510	28.0	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	49
남해선 13.99k (순천) 절토사면	전남 광양시 광양읍	315	24.0	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	50
남해선 14.73k (순천) 절토사면	전남 광양시 광양읍	130	23.0	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	51
남해선 16.79k (순천) 절토사면	전남 광양시 광양읍	100	22.0	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	52
남해선 18.16k (순천) 절토사면	전남 광양시 옥곡면	230	25.0	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	53
남해선 21.78k (순천) 절토사면	전남 광양시 옥곡면	120	25.0	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	54
광주대구선 103.8k(대구) 절토사면	경상남도 함양군 수동면	110	25	한국도로공사 고령지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	55
광주대구선 Ramp-A(광주) 해인사 IC 진입부 절토사면(1)	경상남도 합천군 야로면	311	21	한국도로공사 고령지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	56

대상 시설물					지정사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	연장(m)	높이(m)	관리주체			
광주대구선 Ramp-A(광주) 해인사 IC 진입부 절토사면(2)	경상남도 합천군 야로면	289	21	한국도로공사 고령지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	57
광주대구선 Ramp-A(광주) 해인사 IC 진출부 절토사면	경상남도 합천군 야로면	242	20	한국도로공사 고령지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	58
남해1지선 10.89k(창원) 절토사면	창원시 마산회원구 합성동	450	20	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	59
남해1지선 16.31k(함안) 절토사면	창원시 의창구 소답동	680	29	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	60
남해1지선 17.1k(함안) 절토사면	창원시 의창구 소답동	370	26	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	61
남해선 37.3k (부산) 절토사면	하동군 금남면 덕천리	270	20.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	62
남해선 39.73k (부산) 절토사면	하동군 금남면 덕천리	115	25.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	63
남해선 40.3k (부산) 절토사면	하동군 고전면 성평리	230	20.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	64
남해선 40.345k (순천) 절토사면	하동군 고전면 성평리	185	25.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	65
남해선 44.235k (부산) 절토사면	하동군 진교면 관곡리	315	20.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	66
남해선 46.58k (부산) 절토사면	하동군 진교면 송원리	350	26.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	67
남해선 48.27k (부산) 절토사면	하동군 금남면 덕천리	140	21.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	68
남해선 48.32k (순천) 절토사면	사천시 곤양면 맥사리	180	20.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	69
남해선 48.805k (부산) 절토사면	사천시 곤양면 맥사리	435	20.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	70
남해선 54.45k (부산) 절토사면	사천시 곤양면 대진리	330	26.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	71
남해선 55.25k (순천) 절토사면	사천시 축동면 사다리	530	25.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	72
남해선 55.41k (부산) 절토사면	사천시 곤양면 묵곡리	330	27.0	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	73

대상 시설물					지정사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	연장(m)	높이(m)	관리주체			
남해선 56.62k (순천) 절토사면	사천시 곤양면 묵곡리	270	25.0	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	74
남해선 58.53k (순천) 절토사면	사천시 곤양면 검정리	320	25.0	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	75
남해선 60.58k (부산) 절토사면	사천시 축동면 구호리	320	25.0	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기점검 및 보수보강	76