

제3종시설물의 지정 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정하였음을 고시합니다.

2022년 12월 일

국 토 교 통 부 장 관

직인

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
대관령2육교	강원도 강릉시 왕산면 왕산리	한국도로공사 대관령지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	1
대관령3육교	강원도 강릉시 왕산면 왕산리	한국도로공사 대관령지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	2
계장천교(양평)	경기도 여주시 흥천면 계신리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	3
계장천교(창원)	경기도 여주시 흥천면 계신리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	4
궁1교(양평)	경기도 여주시 금사면 궁리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	5
궁1교(창원)	경기도 여주시 금사면 궁리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	6
궁2교(양평)	경기도 여주시 금사면 궁리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	7
궁2교(창원)	경기도 여주시 금사면 궁리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	8

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
소유천교(양평)	경기도 여주시 금사면 소유리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	9
소유천교(창원)	경기도 여주시 금사면 소유리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	10
세월천교(양평)	경기도 양평군 강상면 세월리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	11
세월천교(창원)	경기도 양평군 강상면 세월리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	12
병산육교	경기도 양평군 강상면 병산리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	13
양평IC교(양평)	경기도 양평군 옥천면 아신리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	14
양평IC교(창원)	경기도 양평군 옥천면 아신리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	15
북천안C4교(진입)	충남 천안시 성거읍	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	16
북천안C4교(진출)	충남 천안시 성거읍	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	17
북천안C5교(성환)	충남 천안시 성거읍	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	18
북천안C5교(입장)	충남 천안시 성거읍	한국도로공사 천안지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	19
단곡교(천안)	전라북도 정읍시 입암면 단곡리	한국도로공사 전주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	20
단곡교(순천)	전라북도 정읍시 입암면 단곡리	한국도로공사 전주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	21
입암육교(순천)	전라북도 정읍시 입암면 단곡리	한국도로공사 전주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	22
입암육교(천안)	전라북도 정읍시 입암면 단곡리	한국도로공사 전주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	23
가동육교(대전)	충청남도 논산시 가야곡면 야촌리	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	24
용강육교(논산)	충청남도 논산시 가야곡면 산노리	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	25
용강육교(대전)	충청남도 논산시 가야곡면 산노리	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	26
모촌교	충청남도 논산시 양촌면 모촌리	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	27

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
성미육교	전라북도 임실군 관촌면 덕천리	한국도로공사 진안지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	28
단광육교(순천)	전라남도 장성군 장성읍 단광리	한국도로공사 광주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	29
단광육교(천안)	전라남도 장성군 장성읍 단광리	한국도로공사 광주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	30
청운육교(순천)	전라남도 장성군 장성읍 영천리	한국도로공사 광주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	31
청운육교(천안)	전라남도 장성군 장성읍 영천리	한국도로공사 광주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	32
서영암IC교(순천)	전라남도 영암군 학산면 신덕리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	33
서영암IC교(영암)	전라남도 영암군 학산면 신덕리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	34
서영암IC1교	전라남도 영암군 학산면 은곡리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	35
신덕2교(순천)	전라남도 영암군 학산면 신덕리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	36
신덕2교(영암)	전라남도 영암군 학산면 신덕리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	37
독천교(영암)	전라남도 영암군 학산면 독천리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	38
남해금계4교(순천)	전라남도 영암군 학산면 금계리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	39
남해금계4교(영암)	전라남도 영암군 학산면 금계리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	40
상월1교(순천)	전라남도 영암군 학산면 상월리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	41
상월1교(영암)	전라남도 영암군 학산면 상월리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	42
상월2교(순천)	전라남도 영암군 학산면 상월리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	43
상월2교(영암)	전라남도 영암군 학산면 상월리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	44
월평2교(영암)	전라남도 강진군 성전면 월평리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	45

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
월평2교(순천)	전라남도 강진군 성전면 월평리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	46
강진IC교(순천)	전라남도 강진군 성전면 영풍리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	47
강진IC교(영암)	전라남도 강진군 성전면 영풍리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	48
성전육교	전라남도 강진군 성전면 성전리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	49
영풍육교	전라남도 강진군 성전면 영풍리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	50
토마육교	전라남도 강진군 병영면 삭양리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	51
장흥IC교(순천)	전라남도 장흥군 부산면 부춘리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	52
장흥IC교(영암)	전라남도 장흥군 부산면 부춘리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	53
부춘1교(순천)	전라남도 장흥군 부산면 부춘리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	54
부춘1교(영암)	전라남도 장흥군 부산면 부춘리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	55
호계2교(순천)	전라남도 장흥군 부산면 호계리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	56
호계2교(영암)	전라남도 장흥군 부산면 호계리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	57
명봉교(순천)	전라남도 보성군 노동면 명봉리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	58
명봉교(영암)	전라남도 보성군 노동면 명봉리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	59
보성용정육교(진입)	전라남도 보성군 미력면 용정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	60
보성용정육교(진출)	전라남도 보성군 미력면 용정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	61
보성IC교(순천)	전라남도 보성군 미력면 용정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	62
보성IC교(영암)	전라남도 보성군 미력면 용정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	63
화방1교(순천)	전라남도 보성군 미력면 용정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	64
화방1교(영암)	전라남도 보성군 미력면 화방리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	65

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
화방4교	전라남도 보성군 미력면 화방리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	66
남양2교(순천)	전라남도 보성군 미력면 화방리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	67
남양2교(영암)	전라남도 보성군 겸백면 남양리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	68
칠동육교	전라남도 보성군 겸백면 남양리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	69
별교1C교(순천)	전라남도 보성군 별교읍 칠동리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	70
별교1C교(영암)	전라남도 보성군 별교읍 칠동리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	71
칠동천교(진입)	전라남도 보성군 별교읍 칠동리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	72
칠동천교(진출)	전라남도 보성군 별교읍 칠동리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	73
고흥1C2교	전라남도 보성군 별교읍 칠동리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	74
금치철교(영암)	전라남도 고흥군 동강면 한천리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	75
금치철교(순천)	전라남도 순천시 별량면 금치리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	76
운천교(순천)	전라남도 순천시 별량면 금치리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	77
운천교(영암)	전라남도 순천시 별량면 운천리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	78
남해송학교	전라남도 순천시 별량면 운천리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	79
덕정2교(순천)	전라남도 순천시 별량면 송학리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	80
덕정2교(영암)	전라남도 순천시 별량면 덕정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	81
덕정3교(순천)	전라남도 순천시 별량면 덕정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	82
덕정3교(영암)	전라남도 순천시 별량면 덕정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	83

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
순천만IC3교	전라남도 순천시 별량면 덕정리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	84
순천만1교(순천)	전라남도 순천시 인월동	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	85
순천만1교(영암)	전라남도 순천시 대대동	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	86
순천만2교(순천)	전라남도 순천시 대대동	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	87
순천만2교(영암)	전라남도 순천시 대대동	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	88
순천만3교(순천)	전라남도 순천시 대대동	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	89
순천만3교(영암)	전라남도 순천시 대대동	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	90
검단교(영암)	전라남도 순천시 해룡면 성산리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	91
검단교(순천)	전라남도 순천시 해룡면 성산리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	92
남해성산교(순천)	전라남도 순천시 해룡면 성산리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	93
남해성산교(영암)	전라남도 순천시 해룡면 성산리	한국도로공사 보성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	94
서순천IC지하차도	전라남도 순천시 서면 동산리	한국도로공사 순천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	95
문막(인천)휴게소	강원도 원주시 문막읍 포진리	한국도로공사 강원본부	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	96
서부산휴게소(순천)	부산광역시 강서구 대저2동	KH남해서비스(주)	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	97