		보 도 자 료		1=	
6)	국토교통부	배포일시	2021. 2. 10.(수) / 총 4매(본문3)	대한민국 대전환 <b>한국판뉴딜</b>	
담당 부서	건설산업과	담 당 자	• 과장 김광림, 사무관 임종채, 주무관 김태균 • ☎ (044) 201-3538, 3542, 3543		
보도일시		2021년 2월 11일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2. 10.(수) 11:00 이후 보도 가능			

## 제작결함 타워크레인 건설현장서 퇴출

- 특별 점검결과 안전 부적합 결함장비 12개 기종 369대 행정조치 -
- □ 국토교통부(장관 변창흠)는 작년 소형 타워크레인 특별점검과 사고 발생장비 중 타워크레인 12개 기종 369대에서 안전기준 부적합 등 제작결함이 발견되어 경중에 따라 등록말소 또는 시정조치를 실시 하고 추가적으로 해당 타워크레인에 대해 판매중지를 실시한다고 밝혔다.
  - 안전기준을 위반한 3개 기종 120대는 등록말소 조치하여 사용이 불가하도록 하고, 안전기준에는 적합하지만 형식도서와 실물이 상이하거나 신고서류가 부실한 9개 기종 249대는 시정조치(리콜) 명령을 부과한다.
    - \* 등록말소(120대) : FT-140L, CCTL130-L43A, CCTL140-43A
    - \*\* 시정조치(249대): CCTL80A, CCTL80B, CCTL110, CCTL120, CCTL90A, CCTL150A, CCTL150-L48A, CCTL150-L68B2
  - 아울러, 이번 제작결함이 발견된 **12개 기종 369대 모두**에 대해 더 이상 판매하지 못하도록 **판매중지 명령**도 부과한다.

- □ 이번 조치는 지난해 2월부터 7월까지 5개월간 관련기관 합동으로 실시한 소형타워크레인 특별 점검결과 제작결함이 추정되는 장비와 사고발생 장비의 사고조사 과정에서 결함이 의심되는 장비에 대해 한국교통안전공단에서 제작결함조사를 실시하고, 건설기계 제작 결함 심사평가위원회\* 심의를 거쳐 확정된 사항이다.
  - \* 관련분야의 교수·업계 등 전문가로 구성된 제작결함 심사평가위원회를 통해 제작결함 여부를 심의함에 따라 결함여부에 대한 공정성·객관성 확보
  - 제작결함 조사결과 등록말소 대상인 3개 기종에서는 러핑 와이어 로프 및 드럼이 안전기준에 미달하는 등 안전기준 위반 사항이 발견되었고, 추가적으로 FT-140L 기종에서는 타워크레인에서는 마스트의 주요 용접부 용접이 불량하여 용접부 파단 위험성이 높은 것으로 확인되었다.
  - 또한, 시정조치 대상인 9개 기종에서는 호이스트 원치\* 회전력이 실물과 다르거나, 와이어로프 안전율이 신고치 보다 크게 감소하거나, 시험성적서 오류 등 신고서류를 허위 또는 부실하게 작성되어 신고서류 및 장비의 보완이 필요한 것으로 확인되었다.
    - \* 호이스트(인양물을 들어올리는 장치)의 구성세트(감속기, 모터, 드럼)
- □ 이에 국토부는 건설기계 안전기준을 만족하지 못하는 장비는 **강력히 제재하는 차원**에서 관련법령에 따라 **직권으로 등록말소**하고, 그 외의 장비에 대해서는 **시정조치**(리콜)하여 **안전성을 확인 후 사용**이 가능토록 하며, 이번에 결함이 발견된 모든 장비는 판매중지 명령을 부과한다고 밝혔다.
  - 수입·판매자가 제작결함 사항에 대한 **시정조치계획을 국토부에 제출한 후 조치가 이**뤄지게 되며, 해당 장비 소유자에게는 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법을 등을 알리게 된다.

국토교통부	건설산업과	김광림	과장은	"이번	조치로	타워크레인	<u></u> <u></u>
사고 예방을	을 통한 건설	현장의	안전성	확보기	· 기대된	된다"면서,	

"안전에 관한 한 관용이 있을 수 없고 앞으로도 국토교통부는 건설현장과 건설기계의 안전을 저해하는 행위에 대해서는 엄중하게 대처해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건설 산업과 임종채 사무관 (☎044-201-3542)에게 연락주시기 바랍니다.

#### 붙임

# 등록말소 및 시정조치 대상 기종

## □ 등록말소 + 판매중지 : 120대

연번	형식	조치대수
1	FT-140L	19
2	CCTL 130-L43A	90
3	CCTL 140-43A	11

### □ 시정조치 + 판매중지 : 249대

연번	형식	조치대수
1	CCTL 80A	57
2	CCTL 80B	27
3	CCTL 110	38
4	CCTL 120	75
5	CCTL 90	20
6	CCTL 90A	5
7	CCTL 150-L48A	3
8	CCTL 150-L68B2	4
9	CCTL 150A	20