

비엠더블유·현대 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 103개 차종 172,976대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 비엠더블유코리아(주), 현대자동차(주), 기아(주), 케이지모빌리티커머셜(주)에서 제작 또는 수입·판매한 103개 차종 172,976대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (비엠더블유) BMW 320d 등 98개 차종 113,197대는 교체용 조향핸들이 장착되었을 경우 에어백 모듈의 인플레이터* 내부 압축가스 추진제가 변형되어 에어백 전개 시 과도한 폭발 압력으로 운전자에게 상해를 입힐 가능성으로 8월 8일부터 시정조치에 들어간다.

* 내부 추진제를 순간적으로 연소시켜 에어백을 팽창시키는 가스 발생장치

② (현대) 싼타페 등 2개 차종 43,926대는 2열 시트 좌우측 하단의 배선 설계 오류로 사이드 에어백이 정상 전개되지 않을 가능성으로 8월 16일부터, 엑시언트 FCEV 38대는 조향 피트먼암* 고정너트 제조 불량으로 조향장치가 정상 작동되지 않을 가능성으로 8월 14일부터 시정조치에 들어간다.

* 조향핸들의 회전운동을 조향축의 수평운동으로 변환시키는 부품

③ (기아) 쏘울 15,763대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족에 따라 화재가 발생할 가능성으로 8월 5일부터 시정조치를 진행하고 있다.

④ (케이지) 스마트110E 52대는 조향장치 내 연결부품(조향축과 앞바퀴를 연결하는 부품) 제조 불량으로 조향장치가 정상작동하지 않을 가능성이 확인되어 8월 10일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	박정규 (044-201-3843) 박정근 (044-201-4996)



참 고

리콜 대상 자동차

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(BMW 320d)	결함장치(에어백 모듈)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 1 Series Sport (1C31)	에어백 모듈	'12.06.11.~'14.06.24.	427
BMW 1 Series Urban (1C11)		'12.03.16.~'15.02.26.	5,987
BMW 114i (1P11)		'13.03.20.	1
BMW 116d (UH51)		'09.07.01.~'09.10.05.	5
BMW 116i (1A11)		'11.11.02.~'13.12.16.	3
BMW 116i (1A12)		'13.12.13.	1
BMW 116i (UF11)		'04.11.03.~'06.05.29.	5
BMW 116i (UH31)		'10.05.04.	1
BMW 118d (1S51)		'15.03.02.~'17.11.08.	8,334
BMW 118d (UD71)		'07.07.31.~'08.10.17.	8
BMW 118d (UG31)		'04.12.28.~'06.11.23.	8
BMW 118i (1A31)		'13.06.28.	1
BMW 118i (1R52)		'16.10.05.	1
BMW 118i (UF31)		'05.08.04.	1
BMW 120d (UG51)		'05.05.06.~'05.12.15.	2
BMW 120i (UD11)		'07.04.25.	1
BMW 218D (2E52)		'17.07.15.	1
BMW 220d Coupe (1H11)		'13.07.12.~'13.10.11.	7
BMW 316d (3D91)		'14.04.17.	1
BMW 318D (3D11)		'14.05.28.~'14.10.10.	2
BMW 318D (3K11)		'13.12.12.	1
BMW 318D (8C31)		'15.09.03.	1
BMW 318D (PG11)		'11.06.15.	1
BMW 318D (PN11)		'08.09.01.~'09.11.02.	8
BMW 318D (UT31)		'10.10.14.	1
BMW 318D (UX11)		'08.08.27.~'09.09.08.	14
BMW 318D (VC11)		'05.09.12.~'07.07.10.	11
BMW 318D (VG11)		'07.11.19.~'08.08.19.	9
BMW 318D (VU11)		'06.04.27.~'07.08.30.	13

* 교체용 조향핸들에 장착된 에어백 모듈의 인플레이터 내부 압축가스 추진제가 고온 다습한 환경에서 변형되어 에어백 전개 시 과도한 폭발 압력으로 운전자에게 상해를 입힐 가능성

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 318D (VW11)		'07.09.25. ~ '08.06.16.	17
BMW 318i (PF51)		'09.04.20. ~ '11.07.27.	3
BMW 318i (VA51)		'05.09.08.	1
BMW 318i (VF51)		'08.03.04. ~ '08.03.18.	2
BMW 320d (3D31)		'11.10.18. ~ '15.05.26.	13,135
BMW 320d (8C51)		'15.07.02. ~ '17.11.08.	9,279
BMW 320d (PN31)		'08.04.24. ~ '10.02.11.	200
BMW 320d (PN35)		'09.04.07. ~ '10.03.09.	716
BMW 320d (PP15)		'10.03.12. ~ '11.10.18.	1,622
BMW 320d (UY11)		'10.03.09.	1
BMW 320d (VC31)		'05.02.04. ~ '07.06.04.	13
BMW 320d (VC36)		'05.08.29.	1
BMW 320d (VU31)		'05.12.12. ~ '07.07.16.	20
BMW 320d (VU51)		'07.09.14. ~ '08.05.20.	4
BMW 320d ED (3E11)		'11.11.08. ~ '15.06.29.	3,992
BMW 320d ED (PP51)		'10.05.31. ~ '11.07.07.	54
BMW 320d EffDyn Edition (3L11)		'13.10.02. ~ '14.02.11.	2
BMW 320d EfficientDynamics Edition (8D11)		'15.07.06. ~ '17.11.08.	1,808
BMW 320d Gran Turismo (3Y31)		'13.02.26. ~ '15.05.21.	1,955
BMW 320d Gran Turismo (8T31)		'16.06.20. ~ '17.11.08.	2,072
BMW 320d Gran Turismo (8Y71)		'15.06.17. ~ '16.06.24.	1,018
BMW 320d Gran Turismo xDrive (8T51)		'16.06.20. ~ '17.11.06.	938
BMW 320d Touring (3K31)		'12.06.19. ~ '14.10.09.	432
BMW 320d xDrive (3D51)		'12.07.26. ~ '15.04.29.	2,397
BMW 320d xDrive (8C91)		'15.07.25. ~ '17.10.25.	1,222
BMW 320d xDrive Gran Turismo (3Y51)		'13.07.03. ~ '15.05.13.	1,480
BMW 320d xDrive Gran Turismo (8Y91)		'15.07.17. ~ '16.06.27.	556
BMW 320d xDrive Touring (3K51)		'13.04.04. ~ '14.08.07.	429
BMW 320i (3B11)		'12.02.28. ~ '15.06.29.	2,480
BMW 320i (3B12)		'12.03.21. ~ '13.11.27.	2
BMW 320i (3B16)		'12.07.27.	1
BMW 320i (3G71)		'15.01.15.	1
BMW 320i (3X11)		'14.12.01.	1
BMW 320i (8A91)		'15.08.18. ~ '17.11.07.	1,608
BMW 320i (8G31)		'15.09.16.	1
BMW 320i (PG31)		'09.03.12. ~ '10.11.03.	4
BMW 320i (PG51)		'08.07.22. ~ '09.04.15.	527
BMW 320i (PG55)		'09.04.07. ~ '11.08.29.	1,952
BMW 320i (US91)		'09.04.06.	1
BMW 320i (VA71)		'04.11.24. ~ '07.05.31.	3,510

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 320i (VA72)		'05.04.01.	1
BMW 320i (VG71)		'07.02.06. ~ '08.08.18.	2,049
BMW 320i (8A11)		'17.01.05.	1
BMW 323i (PG73)		'09.04.17.	1
BMW 323i (VB55)		'05.10.26.	1
BMW 323i (VB56)		'06.05.02.	1
BMW 323i (VH13)		'06.09.04. ~ '07.11.14.	2
BMW 325d (3D71)		'13.07.11. ~ '14.12.16.	163
BMW 325d (PN51)		'08.12.08.	1
BMW 325i (PH11)		'10.02.08.	1
BMW 325i (VB11)		'05.04.14. ~ '07.01.22.	130
BMW 325i (VB13)		'05.05.04. ~ '06.08.16.	52
BMW 325i (VB17)		'05.09.15. ~ '06.05.10.	8
BMW 325i (VH31)		'07.03.26.	1
BMW 325i (VH35)		'07.11.06.	1
BMW 325xi (VD13)		'05.11.22. ~ '06.08.28.	9
BMW 328i (3C11)		'12.02.23. ~ '15.04.24.	265
BMW 328i (PH53)		'08.10.22.	1
BMW 328i (PH57)		'09.02.13. ~ '09.05.21.	5
BMW 328i (PH5C)		'10.07.08. ~ '11.10.14.	3
BMW 328i (PH5G)		'09.09.21. ~ '10.10.05.	3
BMW 328i (PH73)		'08.08.21. ~ '08.11.13.	4
BMW 328i (PH77)		'09.02.24.	1
BMW 328i (PH7C)		'09.09.24. ~ '11.07.25.	6
BMW 328i (PH7G)		'09.10.07. ~ '11.02.09.	3
BMW 328i (VA31)		'06.08.24. ~ '07.02.28.	146
BMW 328i (VA33)		'06.09.02. ~ '08.07.08.	10
BMW 328i (VA37)		'06.11.07. ~ '08.06.09.	9
BMW 328i (VC53)		'06.09.11. ~ '08.04.04.	12
BMW 328i (VC57)		'08.07.02. ~ '08.07.10.	2
BMW 328i (3A51)		'12.12.14.	1
BMW 328i Gran Turismo (3X31)		'13.04.08. ~ '13.04.19.	26
BMW 328xi (PK53)		'09.07.24.	1
BMW 328xi (PK5C)		'09.09.08. ~ '10.10.08.	4
BMW 328xi (PK5G)		'11.07.21. ~ '11.12.05.	3
BMW 328xi (PK73)		'08.10.31. ~ '09.07.24.	4
BMW 328xi (PK7C)		'09.10.16. ~ '11.08.02.	14
BMW 328xi (VC73)		'06.10.11. ~ '07.04.19.	2
BMW 328xi (VC93)		'06.09.05. ~ '07.09.24.	10
BMW 330d (VC91)		'06.06.01.	1
BMW 330D XDR (8K91)		'15.09.25.	1
BMW 330i (VB31)		'05.04.28.	1
BMW 330i (VB33)		'05.03.04. ~ '06.05.16.	11
BMW 330xi (VD33)		'05.10.26. ~ '06.03.07.	4
BMW 335d (PN7C)		'09.11.23.	1
BMW 335i (VB73)		'06.10.23. ~ '07.11.22.	16
BMW 335i (VB77)		'08.05.29.	1

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 335xi (VD53)		'07.06.28. ~ '07.07.26.	3
BMW 420d Coupe (3P11)		'13.06.27. ~ '15.01.28.	648
BMW 420d Gran Coupe (4B51)		'14.04.28. ~ '15.02.23.	419
BMW 420d Gran Coupe (4E91)		'15.02.13. ~ '17.01.31.	1,160
BMW 420d Gran Coupe (4K31)		'17.03.03. ~ '17.11.08.	329
BMW 420d xDrive Coupe (3P31)		'14.01.22. ~ '15.01.28.	239
BMW 420d xDrive Coupe (4P91)		'15.03.16.	1
BMW 420d xDrive Gran Coupe (4B71)		'14.03.14. ~ '15.02.28.	431
BMW 420d xDrive Gran Coupe (4F11)		'15.03.25. ~ '17.02.24.	729
BMW 420d xDrive Gran Coupe (4K51)		'17.04.06. ~ '17.10.27.	192
BMW 420i Coupe (3N11)		'13.11.05. ~ '14.08.28.	73
BMW 420i Gran Coupe (4A11)		'14.03.28. ~ '16.06.28.	356
BMW 420i Gran Coupe (4H31)		'17.02.14. ~ '17.11.08.	375
BMW 518D (5E31)		'15.12.09.	1
BMW 520d (5C31)		'14.01.16.	1
BMW 520d (5E51)		'15.09.03. ~ '16.03.30.	4
BMW 520d (5L31)		'16.02.01. ~ '16.05.13.	2
BMW 520d (FW11)		'10.08.20. ~ '13.05.08.	4
BMW 520d Touring (MX11)		'10.10.27. ~ '11.01.27.	2
BMW 520D XDR (5L51)		'15.11.10.	1
BMW 520d xDrive (5B91)		'14.02.18. ~ '14.04.30.	4
BMW 520d xDrive (5E71)		'15.07.15.	1
BMW 520i (5A31)		'14.11.05.	1
BMW 520i (XG12)		'12.01.10.	1
BMW 523i (FP32)		'11.08.29.	1
BMW 523i (MT52)		'11.02.04.	1
BMW 525d (FW31)		'10.05.28.	1
BMW 528i (FR11)		'10.05.20. ~ '11.03.28.	4
BMW 528i (XG31)		'12.09.05.	1
BMW 528i xDrive (XH31)		'11.10.27.	1
BMW 530D (5D11)		'16.08.30.	1
BMW 530D (5K11)		'17.01.12.	1
BMW 530D (FW51)		'10.03.01.	1
BMW 535i (FR71)		'10.09.20. ~ '11.11.30.	2
BMW 535i (SN22)		'10.11.02.	1
BMW 535i GT (SN21)		'10.02.17. ~ '12.05.25.	1,960
BMW 535i GT xDrive (SP21)		'10.09.06. ~ '12.12.07.	982
BMW 550i xDrive (FU91)		'11.06.30.	1

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 640d xDrive Gran Coupe (6A81)		'13.02.22.~'15.02.25.	1,346
BMW 640d xDrive Gran Coupe (6E41)		'15.02.28.~'17.07.15.	10
BMW 640i Gran Coupe (6A01)		'12.03.23.~'15.02.27.	508
BMW 650i (LZ32)		'10.09.30.~'10.10.07.	13
BMW Gran Turismo 30d (5N41)		'13.07.17.~'14.10.22.	192
BMW Gran Turismo 30d (5N61)		'09.11.26.~'12.06.28.	1,026
BMW Gran Turismo 30d xDrive (5N61)		'13.07.15.~'17.01.27.	2,846
BMW Gran Turismo 35i xDrive (5M41)		'13.12.05.~'16.12.08.	342
BMW Gran Turismo EfficientDynamics Edition (5N21)		'13.07.15.~'17.02.01.	6,471
BMW GT 20d (XC01)		'12.06.21.~'13.06.26.	1,299
BMW GT 30d (XC61)		'12.06.29.~'13.04.26.	398
BMW GT 30d xDrive (XC21)		'12.06.29.~'13.06.27.	577
BMW X1 xDrive18d (HT91)		'16.02.06.~'17.08.30.	1,927
BMW X1 xDrive18d (VP11)		'10.03.11.~'12.05.03.	231
BMW X1 xDrive18d (VP71)		'12.06.15.~'14.06.27.	545
BMW X1 xDrive20d (HU31)		'15.07.24.~'15.10.23.	392
BMW X1 xDrive20d (VP31)		'09.12.22.~'12.05.25.	1,342
BMW X1 xDrive20d (VP91)		'12.06.15.~'14.06.24.	1,182
BMW X1 xDrive25d (VM71)		'13.02.01.	1
BMW X3 2.5i (PA71)		'04.03.17.~'06.07.14.	583
BMW X3 3.0i (PA91)		'04.03.19.~'04.08.31.	66
BMW X3 SDRIV (WY91)		'16.03.05.	1
BMW X3 SDRIV (WZ31)		'15.10.21.~'17.03.15.	3
BMW X3 xDrive20d (WY31)		'11.06.21.~'13.07.19.	8
BMW X3 xDrive20d (WZ51)		'14.10.10.~'17.03.27.	7
BMW X3 xDrive20i (WX31)		'14.08.01.~'16.08.03.	3
BMW X3 xDrive28i (WX91)		'12.03.29.~'16.08.24.	7
BMW X3 xDrive30d (WY51)		'14.05.08.	1

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW X3 xDrive35d (WY71)		`14.12.18.	1
BMW X4 xDRIV (XW11)		`16.05.26.	1
BMW X4 xDRIV (XW31)		`14.03.14.	1
BMW X4 xDrive20d (XX11)		`14.09.22. ~ `17.02.11.	4
BMW X5 xDrive25d (LS01)		`17.08.11.	1
BMW X5 xDrive28i (LS21)		`15.12.12. ~ `16.03.04.	2
BMW X5 xDrive30d (KS41)		`13.07.20. ~ `17.11.08.	6,995
BMW X5 xDrive35i (KR01)		`15.08.01. ~ `17.06.09.	6
BMW X5 xDrive35i (KR09)		`15.12.30.	1
BMW X5 xDrive40e iPerformance (KT01)		`15.07.28. ~ `17.02.04.	56
BMW X6 xDrive30d (KV21)		`14.07.07. ~ `17.11.07.	4,783
BMW X6 xDrive35i (KU21)		`15.06.19.	1
BMW X6 xDrive40d (KV41)		`14.11.26. ~ `17.03.27.	768
BMW X6 xDrive50i (KU61)		`14.10.10.	1
BMW X1 S18D A (VN11)		`10.06.25. ~ `10.07.22.	2
BMW X1 S18 A (VL32)		`10.03.06. ~ `11.12.23.	2
BMW X3 2.0d (PB11)		`05.06.29. ~ `05.07.18.	2
BMW X3 2.0d (PB12)		`05.07.08.	1
BMW X3 3.0i (PA92)	`04.11.09.	1	
합 계			113,197

☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(싼타페)	결함장치(2열 시트 배선(와이어링))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
싼타페	2열 시트 배선(와이어링)	'23.03.09. ~ '24.07.09.	17,733 596(미판매)
싼타페 HEV	* 2열 시트 좌우측 하단의 배선 설계 오류로 사이드 에어백이 정상 전개되지 않을 가능성	'23.03.20. ~ '24.07.18.	25,424 173(미판매)
합 계			43,926

대상 자동차(엑시언트 FCEV)	결함장치(조향 피트먼암)
	 엑시언트 수소전기트럭 (QZ FCEV) 스티어링 기어박스 고정너트 피트먼암


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
엑시언트 FCEV	조향 피트먼암 * 조향 피트먼암 고정너트 제조 불량으로 피트먼암이 이탈 시 조향장치 정상 작동되지 않을 가능성	'21.12.06. ~ '24.06.10.	38
합 계			38

□ 기아(주)

대상 자동차(쏘울)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘울	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'10.06.09. ~ '13.10.01.	15,763
합 계			15,763

☐ 케이지모빌리티커머셜주)

대상 자동차(스마트110E)	결함장치(조향장치 내 연결부품)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
스마트110E	조향장치 내 연결부품 * 조향장치 내 연결부품(조향축과 앞바퀴를 연결하는 부품) 제조불량으로 조향장치가 정상작동하지 않을 가능성	'20.07.21. ~ '24.02.05.	52
합 계			52

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 케이지모빌리티커머셜(주)(☎ 070-5202-9551)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음